## ke-DP01-100A

## Цифровой протектор

Напряжение - Ток - Частота 0 -100A



### $V_{L1}$ , $V_{L2}$ , $V_{L3}$ $V_{L12}$ , $V_{L23}$ , $V_{L13}$ L1, L2, L3

Контроль очередности фаз Защита от повышенного напряжения

Защита от пониженного напряжения

Защита от разбаланса напряжения

Защита от повышенного

Защита от пониженного тока

Защита от разбаланса

Защита от повышенных частот

Защита от пониженных частот

Функция блокировки\ защелка

TRUE RMS



#### Специальные кнопки:

Select: (стрелка вверх) При многократном нажатии отобража псz значения частоты системы. При отжатии кнопки система возвращается к показаниям напряжения.

#### Reset:

Если ошибка была исправлена, но устройство не вернулось к нормальным значениям, срабатывает функция блокировки\защелки, блокируя устройство. После устранения ошибки в системе перезапустите устройство, нажав кнопку reset.

# Общие сведения:

В трехфазной системе измеряет значения RMS напряжения переменного тока, токи и частоту системы. Возможен мониторинг последовательно Линейного и фазного напряжения (переключение с помощью кнопки со стрелкой вверх).

Ке-DP01-100-А выполняет следующие функции.

- обрыв фаз

(sea) - очередность фаз (seq) - защита от повышенного напряжения (o - U)- защита от пониженного напряжения (u - U) - защита от разбаланса напряжения (асимметрия) (unb) - защита от повышенного тока (o - C) - защита от пониженного тока (u - C)(ubC) - защита от разбаланса тока (асимметрия)

- защита от повышенных частот

- защита от пониженных частот

Когда устройство функционирует в пределах установленных значений напряжения и частоты и очередность фаз соблюдена, реле включается. В случае возникновения ошибки (кроме обрыва фаз и очередности фаз) в конце установленного времени реле отключает свои контакты Когда система возвращается к нормальным значениям, в конце времени out реле включается.

(o - F)



ВАЖНО: L1 - N - входы устройства. Прикладное напряжения L1 − N должно соответствовать номинальному напряжению системы. В противном случае индикатор normal начнет мигать, и устройство отключит контактные выходы.

Измеряемая частота также должна соответствовать частоте системы.

#### Обрыв фаз: (u-U)

Перед запуском системы контролирует отсутствие фазы. Загорается индикатор Normal, и контактное реле включается. Если одна из фаз пропущена L1,L2,L3 индикатор Normal отключается, и реле отключает контакты, на экране появится сообщение u-U



#### Очередность фаз: (Seq)

L2 L3

 $V_{L12}$ 

 $V_{L23}$ 

Дисплей:

В случае несоблюдения порядка фаз индикатор Normal отключается, и релейные контакты не включаются. В этом случае на экране появится предупреждение **seq** . В случае правильного порядка фаз индикатор Normal загорается, и выходной контакт включается.




#### Разбаланс напряжения: (unb)

Значение лимита разбаланса линейного напряжения = (5% - 20%). Когда это значение превышается за установленное время, устройство размыкает выходной контакт в конце времени задержки t-1. На экране появится сообщение unb. Для возрата к нормальным показателям значение асимметрии должно быть ниже 20% (значение гармоники). В этом случае в конце времени t3 индикатор Normal загорается, и выходной контакт замыкается. Если система возвращается к лимиту разбаланса линейного напряжения за время, меньшее чем время t-1, устройство не освобождает свой контакт. Значение гармоники - 20 %. unb = 000(oFF) отключение функции

Пример: Значение асимметрии - %15 для 3 x 380VAC. В этом случае релейный контакт размыкается при (380-(380x0.15))=323 V.

Замыкание произойдет при 323+(380x%15x%20)= 334V. (значение гармоники - %20 ).



Повышенное и Пониженное Напряжение: (o-U),(u-U)

Пониженное напряжение (u-U) допустимый диапазон значений Umin= (300 – 370 V).

Повышенное напряжение (o-U) допустимый диапазон значений  $Umax=(390-460\ V)$ .

Если напряжение падает ниже установленного значения пониженного напряжения, на экране появится сообщение **u-U**, устройство разомкнет выходные контакты в конце времени t-1, загорится индикатор Normal.

Если напряжение превышает установленное значение повышенного напряжения, индикатор Normal гаснет, и выходные контакты размыкаются. В этом случае на экране появится сообщение o-U.



Повышенный и Пониженный Ток: (о-С),(и-С)


Пониженный ток (u-C)

Повышенный ток (о-С)

Когда показания тока в защищенной системе опускаются ниже установленного значения, устройство размыкает выходные контакты после времени задержки **d-t**. Индикатор Normal отключается, и реле размыкает контакты. В этом случае на экране появится **u-C**.

Когда ток, проходя через любую фазу защищенной системы, превышает установленное значение, устройство размыкает выходные контакты после периода (d-t).Индиктаор Normal гаснет, и реле размыкает контакты. На экране появится сообщение o-C.

ПРИМ.: Установленное значение пониженного тока с его гармоникой не должно пересекаться с установленным значением повышенного тока с его гармоникой, или установленное значение пониженного тока не должно быть выше установленного значения повышенного тока.



#### Время задержки пуска: Sd-t

Допустимый диапазон 1 - 60 сек. Используется для предотвращения отключения в силу пускового тока двигателя.

Функция отключается при значении Sd-t value = 000 (oFF)

Время возврата: r-t

Отражает время задержки,в течение которого утройство будет ждать перед тем, как отключить выходное реле после времени отключения. Допустимый диапазон 0.5-99.9 сек.

Коэфф-т очень высокого тока: VOC

Допустимое значение 2,1 - 6.

Когда ток превышает установленное значение за время задержки пуска, устройство отключает выходные контакты мгновенно.

Значение очень высокого тока =  $(o - C) \times (VOC)$ 

Отключение функции при VOC = 000 (oFF)

Коэфф-т высокого тока: ОС

Допустимое значение 1,1 и 2.

Когда ток превышает установленное значение без времени задержки пуска, устройство размыкает выходные контакты миновенно

Значение высокого тока = (o - C) x (OC)

Отключение функции при OC = 000 (oFF)

## RAEL

2.6 Защита от разбаланса тока:


Устанавливаемый диапазон значений 5% - 40%. Контролирует асимметрию, которая может возникнуть на 3 фазах (когда напряжение одной из фаз низкое, а напряжение другой фазы высокое). Более того защищает двигатель от пропуска фазы или возможного отсоединения. Если разбаланс тока на фазе превышает установленное значение, отключение произойдет нерез время заперуки 1-1

значение, отключение произойдет через время задержки t-1, после чего отключается индикатор Normal и выходное реле, на экране появится сообщение ubC.

Функция отключается при **ubC** = 000 (oFF)

Защита от высоких и\или низких частот : ( 40 - 70 Hz ) Значения низких частот (u-F) = 40 Hz ...[(o-F) -0,4] Значения высоких частот (o-F) =[(u-F) + 0,4]...70 Hz При необходимости можно установить функцию защиты только от высокиз или только от низких частот или же отключить обе эти функции.

- При о-F = 55 Hz и u-F = oFF устройство работает в режиме функции защиты от высоких частот, (если значение частоты системы выше 55 Hz, на экране появится сообщение o-F, и реле разомкнет выходные контакты в конце времени t-2)
- При o-F = oFF и u-F = 45 Hz устойство работает в режиме защиты от низких частот, (если значение частоты системы ниже 45 Hz, на экране появится сообщение u-F, и реле разомкнет свои контакты в конце времени t-2).
- Отключение функции при значениях o-F = oFF и u-F = oFF.



#### ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ:


Контролируется двумя параметрами: время блокировки и счетчик блокировок. Если число блокировок достигает уровня допустимого значения, за установленное время блокировки, устройство размыкает контакты и отключает свои функции до тех пор, пока пользователь не нажмет кнопку Reset. Если значение счетчика равно oto, эта функция отключается и устойство не блокируется.


**L-t**: **Время блокировки** ( 001 – 060 мин. )

Хорошо известно, что часто возникающие ошибки в системе приводят к нарушениям в ее работе. Поэтому устройство отключается, когда число ошибок достигает допустимого значения за время блокировки. Это защищает систему и дает возможность устранить

L-C: Счетчик блокировок ( oto , 001 – 010 ріесе ) Число ошибок, допустимых в течение времени L-t. Если число ошибок превышает норму, устройство отключается.


В этом случае на экране появится сообщение (---). Пользователю необходимо нажать кнопку Reset для защиты устройства. При L- C = oto функция отключается. Отключение функии при L- C = oto.







## соединения:



#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Номинальное напряжение (Un) : 230Vac (L1-N) Рабочий диапазон : (0,8-1,1) x Un Частота : 50 / 60 Hz Мощность источника питания : < 4VA

Коэфф-т трансформации тока : X / 5A Диапазон измерения тока : 0 - 10

Диапазон измерения тока : 0 - 100 Amp AC Диапазон измерения

: (линейное)10 - 500 Vac, 45 - 65Hz : (фазное)10 - 300 Vac, 45 - 65Hz

Для источника питания (L1 - N) 176V — 242V

Измерение напряжения


Потребляемая мощность : <1VA (для одной фазы)


Точность измерений : %1±1 символ Ток контакта : Max. 3A / 240Vac

Класс защиты корпуса : IP 20 Класс защиты : IP 00

Температура : - 5 °С .... + 50 °С Крепление : на рейку электропанели

Габариты :







#### ВНИМАНИЕ !!!

- Чистка устройства только с помощью сухой тряпки после обесточивания
- Внимательно прочтите инструкцию