

Инструкция по установке уплотнителя VETTORE

Самоклеящиеся уплотнители VETTORE из вспененной резины на основе EPDM-каучуков и вспененного пенополиуретана ППУ.

Самоклеящиеся уплотнители VETTORE предназначены для установки на дверные полотна, коробки, окна, используются для тепло- и звукоизоляции, защиты от сквозняков и посторонних запахов.

Герметичны, не впитывают влагу, быстро восстанавливают первоначальную форму.

Уплотнители VETTORE имеют высокие прочностные показатели, высокую продолжительность срока эксплуатации (10 лет) и высокую эластичность даже при низких температурах.

Высокая адгезия клеящего слоя обеспечивает надёжное сцепление с металлическими, пластиковыми, деревянными и другими поверхностями.

Температура эксплуатации EPDM-уплотнителя: от -45°C до +65°C.

Температура эксплуатации ППУ-уплотнителя: от -50°C до +70°C.

Порядок наклеивания уплотнителя:

- Воздух в помещении, в котором будет производиться наклеивание, должен быть чистым и непыльным с температурой не ниже +10°C;
 - Если детали, на которые будет производиться наклеивание или сам уплотнитель, были доставлены из помещения с минусовой температурой, то необходимо выждать, пока они не прогреются до +10°C;
 - Очистить поверхность, на которую будет производиться наклеивание от влаги, пыли и грязи;
 - Обезжирить очищенную поверхность 50%-м раствором ИЗОПРОПИЛОВОГО спирта ($\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$). Допускается использование других растворителей, при условии, что между обезжириванием и приклеиванием уплотнителя, пройдёт не менее 7 минут (чтобы клей не растворился парами растворителя);
 - Отрезать от рулона полосу уплотнителя необходимой длины;
 - Удалить с самоклеющейся стороны уплотнителя защитную плёнку, и, не касаясь клеевого слоя, максимально плотно прижать подготовленную полосу к наклеиваемой поверхности;
 - Для лучшего прижатия рекомендуется разгладить наклеенную полосу пластиковым или металлическим роликом;
 - Изменять температурный режим (например, выносить на холод дверь из теплого помещения) допускается только спустя 1 час после приклеивания уплотнителя;
 - Работать с готовым изделием допускается спустя 1 сутки, т.к. полная адгезия клеевого слоя наступает после 24 часов;
- Если в течении эксплуатации уплотнительная лента отклеилась, допускается её подклейивание универсальным kleem.