




# Приборы щитовые цифровые электроизмерительные серии ЦП, исполнений ЦП-АВЧ72 (ток-напряжение-частота)

## Руководство по эксплуатации. Паспорт



### 1. Назначение и область применения

1.1. Приборы щитовые цифровые электроизмерительные серии ЦП, исполнений ЦП-АВЧ72 (ток-напряжение-частота) торговой марки TDM ELECTRIC (далее – приборы) – новое поколение программируемых цифровых электроизмерительных приборов, которые производят измерение тока, напряжения и частоты переменного тока в реальном времени и характеризуются высокой точностью, стабильностью работы и надежностью.

1.2. Приборы предназначены для измерения напряжения, тока и частоты в однофазной электрической цепи переменного тока.

1.3. Принцип действия приборов основан на измерениях мгновенных значений измеряемых величин, преобразовании результатов измерения в цифровую форму при помощи АЦП, дальнейшей их обработке и отображении результатов измерений на трех цифровых дисплеях.

Приборы состоят из входных первичных преобразователей тока и напряжения, АЦП, микропроцессора и дисплея.

1.4. Область применения приборов: для проведения работ в электрощитовом оборудовании закрытых помещений, в электроустановках промышленных предприятий, жилых, общественных зданий и сооружений.

1.5. Приборы внесены в государственный реестр средств измерений Российской Федерации.

1.6. Преимущества:

- приборы совмещают функции трех приборов в одном: амперметра, вольтметра и частотометра;
- имеют более высокий класс точности (0,5) по сравнению со стрелочными приборами;
- благодаря программированию коэффициента трансформации и возможности подключения к приборам разных

трансформаторов тока и/или напряжения приборы имеют очень широкий измерительный диапазон – 0-50 кА (для измерения тока) и 0-320 кВ (для измерения напряжения);

- установка осуществляется с использованием специальных пластиковых фиксаторов без дополнительных инструментов.

## 2. Основные характеристики

### 2.1. Структура условного обозначения:

Условные обозначения			Расшифровка, возможные значения	
ЦП-АВЧ72x3-0,5-Р ТДМ				
ЦП-			цифровой прибор	
-АВЧ			А – амперметр, В – вольтметр, Ч – частотомер	
72			72 – 72x72 мм	
x3			3 дисплея	
-0,5-			0,5 – класс точности	
-Р			Р – произведено в России	
			TDM	торговая марка производителя

### 2.2. Основные технические характеристики приборов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Напряжение питания, В		230 ± 20% АС
Частота питающей сети, Гц		45-65
Разрешающая способность по току, А		0,001
Разрешающая способность по напряжению, В		0,1
Номинальный ток, А		5
Номинальное напряжение, В		400
Допустимая долговременная пере-загрузка на измерительных входах	тока	1,2*Iном
	напряжения	1,2*Uном
Диапазон измеряемых токов	при прямом включении, А	0,025-5
	при трансформаторном включении, кА	0,006-50 *
Диапазон измеряемых напряжений	при прямом включении, В	5-450
	при трансформаторном включении, кВ	0,451-320 *
Диапазон измеряемых частот, Гц		40-70
Количество разрядов дисплея		3x4 (3 штуки 4-разрядных дисплеев)
Программируемые значения коэффициента трансформации для трансформатора тока		1-9999

Наименование параметра	Значение	
Программируемые значения коэффициента трансформации для трансформатора напряжения	1-3200	
Класс точности	0,5	
Частота измерения величин	3 раза в сек	
Собственное потребление электроэнергии (не более), ВА	5	
Потребление тока (не более), ВА	измерительной цепью цепью напряжения	0,5 1
Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +50	
Относительная влажность воздуха	$\leq 85\%$	
Степень защиты ( со стороны лицевой панели)	IP52	
Средний срок службы, лет	10	
Средняя наработка на отказ, часов	150 000	
Межповерочный интервал, лет	8	

\* Максимальный измеряемый ток и напряжение ограничены установкой максимального коэффициента трансформации, равного 9999 (3200).

2.3. Габаритные и установочные размеры представлены на рисунке 1.




Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры приборов, мм

Приборы крепятся с помощью пластиковых фиксаторов, входящих в комплектацию, без использования дополнительных инструментов.

2.4. Схемы подключения представлены на рисунках 2 и 3.




Рисунок 2. Схема подключения приборов ЦП-АВЧ72

Приборы ЦП-АВЧ72 могут работать с внешними трансформаторами тока с номинальным вторичным током 5 А (подключение к трансформатору осуществляется при измерении токов выше 5 А) и внешними трансформаторами на-

пржения с номинальным напряжением вторичной обмотки 100 В (подключение к трансформатору напряжения необходимо при измерении напряжения выше 450 В). Схема подключения представлена на рисунке 3.




Рисунок 3. Включение приборов ЦП-АВЧ72 в измерительную цепь

### 3. Программирование

3.1. При включении прибора в сеть на дисплее отображаются измеряемый ток, напряжение и частота. Для начала про-

граммирования необходимо нажать на кнопку SET (рисунок 4).




Рисунок 4. Внешний вид дисплея и управляемых кнопок

3.2. Кнопка **▲** – увеличение значения, **▼** – уменьшение значения, **<** – сдвиг в другой разряд. Дальнейшее програм-

мирование осуществляется согласно таблице 2.

*Таблица 2. Программирование приборов*

Пункт меню	Параметр	Диапазон вводимых значений	Описание
<b>Pt</b>	Установка коэффициента трансформации трансформатора напряжения	от 1 до 3200	Установка коэффициента трансформации (КТ) для трансформатора напряжения (ТН): • для прямого подключения к измерительной цепи =1 • для подключения через трансформатор напряжения, КТ=(напряжение первичной обмотки) / (напряжение вторичной обмотки), например, для ТН – 6 кВ/100 В, КТ=6000/100=60
<b>CT</b>	Установка коэффициента трансформации трансформатора тока	от 1 до 9999	Установка коэффициента трансформации (КТ) для трансформатора тока (TT): • для прямого подключения к измерительной цепи =1 • для подключения через трансформатор тока, КТ=(ток первичной обмотки) / (ток вторичной обмотки), например, для TT – 100/5 А, КТ=100/5=20
<b>code</b>	Установка пароля	от 0 до 9999	Заводская установка равна 0 – без пароля. При установке любого числового значения, отличного от 0, для доступа к программированию прибора необходимо будет вводить установленный пароль

3.3. Перед использованием прибора необходимо убедиться, что установленный коэффициент трансформации соответствует номинальному току подключаемого трансформатора тока или трансформатора напряжения. При подключении прибора к другому трансформатору тока/ трансформатору напряжения необходимо перепрограммировать

коэффициент трансформации согласно пункту 3.2.

3.4. При загорании индикатора «к» прибор начинает отображать ток в КА и/или напряжение в кВ, при этом фактическое значение измеряемой величины будет равным отображаемому на дисплее, умноженному на 1000.

## 4. Комплектность

4.1. В комплект поставки входят:

- Прибор ЦП-АВЧ72 – 1 шт.
- Набор крепежа – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

## 5. Меры безопасности

5.1. При проведении измерений должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019 и ГОСТ 22261.

5.2. Работы должен проводить персонал, прошедший обучение в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

## 6. Монтаж и эксплуатация

6.1. Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию приборов должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом.

6.2. Для точности измерения прибора

время его работы должно составлять не менее 15 минут.

6.3. Во избежание повреждения приборов не допускать прямого подключения измерительных цепей с параметрами

выше указанных в таблице 1:  $I_{ном} \leq 5$  А,  $U_{ном} \leq 450$  В.

6.4. Перед включением прибора необходимо

убедиться в правильности электрических соединений согласно рисункам 2 и 3.

## 7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от  $-25$  до  $+55$  °С и относительной влажностью воздуха не более 70%.

## 8. Сведения об утилизации

8.1. При утилизации необходимо разделять детали приборов по видам материалов и сдать в специализированные

организации по приему и переработке вторсырья.

## 9. Гарантийные обязательства

9.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода платных услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия существенна для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

9.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

9.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Производитель оставляет за собой право

вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

9.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

9.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесений несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

## 10. Ограничение ответственности

10.1. Производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или

коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домаш-

ним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

10.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

10.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

## 11. Гарантийный талон

Цифровой измерительный щитовой прибор – ЦП-АВЧ72, заводской номер \_\_\_\_\_, торговой марки TDM ELECTRIC соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, прошел первичную поверку и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» 20 г.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Поверка выполнена \_\_\_\_\_  
/подпись/расшифровка подписи/

Знак поверки:

Дата поверки «\_\_\_\_\_» 20 г.

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 20 г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Изделие соответствует требованиям ТР/ТС 004/2011, ТР/ТС 020/2011, а также требованиям ТУ 26.51.43.110-001-82502317-2018.

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Произведено в России ООО «ТДМ»  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647  
ООО «Национальная электротехническая компания Морозова»  
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14  
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru).

