







ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ

С ПОЛКОЙ

CR460

Инструкция по сборке

Комплекующие части

 A x 2	 B x 2	 C x 2	 D x 3	 E ¹ E ² E x 2
 F x 2	 G x 4	 H x 2	 J x 2	 K x 5

Соберите все части как указано на рисунках

