



## Техническая спецификация Универсальное очищающее средство APS-C7

### Общее описание:

- Универсальное очищающее средство на водной основе APS-C7 представляет собой прозрачную жидкость готовую к применению.
- Предназначено для очистки различных поверхностей таких как: кафель, мрамор, гранит, керамические и металлические поверхности, пластики, кожзам, различные ткани.
- Эффективно для удаления остатков эпоксидной затирки; очистки окон и помещений от строительных загрязнений и следов скотча.
- Очищает автомобильную технику от всех видов дорожных загрязнений.

### Преимущества:

- Высокоэффективно.
- Моющая способность сохраняется в жесткой воде.
- Допускается разбавление 1:3.

### Коррозионная активность:

- Безопасно для лакокрасочных покрытий, пластиков, резинотехнических изделий. Коррозионно неактивно по отношению к стали, хрому и алюминию.

### Подготовка поверхности:

- Перед применением продукта очистите обрабатываемую поверхность от сильных загрязнений с помощью щетки, либо водой с помощью аппарата высокого давления.

### Подготовка к работе:

- Протестируйте состав на небольшом участке поверхности, чтобы определить стойкость поверхности к воздействию состава. При необходимости разбавьте раствор водой в требуемом соотношении.

### Температура применения:

- Рабочая температура: от +5°C до +35°C. Оптимальная температура: от +15°C до +30°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей при работе с составом.

### Применение:

- Нанесите раствор наливом, губкой, валиком или методом распыления. Разотрите губкой, ветошью, щеткой или скребком. При необходимости дайте впитаться раствору в загрязнения – можно использовать компресс. Через 5 – 15 минут удалите загрязнение шпателем, ветошью или водой с использованием аппарата высокого давления. Промойте поверхность водой.
- При необходимости повторите обработку.



# АВИАЦИОННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

## Время выдержки:

- Для сложных и обильных загрязнений может потребоваться неоднократное нанесение очищающего средства APS-C7 и увеличение времени экспозиции средства на поверхности. При такой обработке возможно применение компрессоров с помощью ветоши, обильно смоченной средством.

## Меры предосторожности:

- При работе используйте средства индивидуальной защиты глаз, рук.
- Перед работой изучите Паспорт безопасности (доступен по запросу). В нем содержится информация о вредности и опасности продукта, условиям транспортировки и хранения, рекомендации по оказанию первой медицинской помощи.

## Условия хранения:

- Храните вертикально при температуре окружающей среды от -30 до +30°C.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Храните вдали от пищевых продуктов.
- Беречь от детей!
- Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

## Утилизация:

- Информацию об утилизации смотрите в Паспорте безопасности (доступен по запросу).

*Внимание: перед использованием продукта следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и Паспортом безопасности на продукт. При использовании продукта нужно тщательно соблюдать все рекомендации по применению, обращению и технике безопасности. Пользователь должен самостоятельно удостовериться, что данный продукт подходит для его конкретного применения. Соблюдайте местное законодательство по хранению, транспортировке и применению химической продукции. Производитель рекомендует использовать продукт только в промышленных процессах, рекомендованных производителем, любое другое использование продукта исключительно на риск пользователя. Актуальная версия данного документа доступна по запросу в компании «Авиационные лакокрасочные технологии».*

Общество с ограниченной ответственностью «Авиационные лакокрасочные технологии»  
140150, Московская область, г. Раменское, рабочий поселок Быково, ул. Аэропортовая, д. 14, корпус Б  
+7(495)788-34-33 | [info@ap-tech.ru](mailto:info@ap-tech.ru) | [ap-tech.ru](http://ap-tech.ru)

Версия 2 от 16.11.2023