


Приложение Б (информационное, справочное).
Станок распиловочный WMTS-2100-315Т. Схема сборки, лист 1, листов 2.



**Приложение Б (информационное, справочное).
Станок распиловочный WMTS-2100-315T. Схема сборки, лист 2, листов 2.**

1	Кольцо стопорное
2	Болт М6х16
3	Кронштейн
4	Гайка М8
5	Колесо
6	Ось
7	Подпятник
8	Стойка
9	Шайба 6
10	Гайка М6
11	Переключатель
12	Переключатель короткая
13	Болт М8х50
14	Основание шарнира
15	Рукоять
16	Шарнир
17	Пластина
18	Гайка М4
19	Укосина
20	Перегородка
21	Болт М10х20
22	Шайба 10
23	Шайба
24	Диск пильный
25	Шпиндель
26	Щиток
27	Накладка

28	Гайка М8
29	Пластина регулировочная
30	Шпилька
31	Винт М4х12
32	Раструб
33	Пластина опорная
34	Основание
35	Кривошип
36	Гайка М10
37	Рукоять
38	Линейка
39	Винт М12х30
40	Винт М8х60
41	Ползунок
42	Шайба 8
43	Кольцо стопорное
44	Кронштейн угловой передний
45	Винт
46	Винт
47	Указатель
48	Болт М8х16
49	Винт М4х12
50	Стол дополнительный
51	Гайка М12
52	Пластина левая
53	Пластина правая
54	Винт

55	Клин
56	Кольцо стопорное
57	Кронштейн угловой задний
58	Планка боковая
59	Скоба
60	Винт
61	Фиксатор
62	Стол
63	Шкала
64	Винт специальный
65	Вкладыш
66	Винт М5х16
67	Гайка барашковая М6
68	Кожух пильный
69	Шланг
70	Накладка боковая
71	Заглушка левая
72	Упор поперечный
73	Заглушка правая
74	Шайба прижимная
75	Болт
76	Угольник
77	Транспортир
78	Штифт 4х8
79	Шайба 4
80	Профиль направляющий
81	Винт

82	Болт специальный
83	Опора
84	Муфта
85	Винт М8х25
86	Выключатель
87	Винт установочный М8х10
88	Винт М4х25
89	Указатель
90	Шайба 5
91	Шайба пружинная 5
92	Винт М5х10
93	Крюк
94	Шарнир
95	Прижим
96	Винт М5х10
97	Пружина
98	Перегородка
99	Гайка М5
100	Гайка М6
101	Шайба пружинная 8
102	Опора
103	Упор продольный
104	Ключ специальный
105	Ключ гаечный
106	Упор
107	Гайка М5
108	Электродвигатель