



ecodecking

на рынке с 2011 года

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И
ХРАНЕНИЮ ТЕРРАСНОЙ ДОСКОЙ ИЗ
ДПК**

ЭКО ДЕКИНГ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДПК

mail@ecodecking.ru
www.ecodecking.ru

Оглавление

1. Рекомендации по чистке и уходу.....	3
Удаление льда и снега.....	3
Жирные пятна.....	3
Пятна от ржавчины.....	3
Пятна плесени.....	3
Рекомендации по использованию.....	5
Масла для пропитки.....	5
Общие рекомендации по применению чистящих средств.....	6
2. Условия хранения ДПК и выполнения погрузо-разгрузочных работ.....	7
ЗАПРЕЩЕНО:.....	7
ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ:.....	8

1. Рекомендации по чистке и уходу

Настил необходимо держать в чистоте.

При малом загрязнении - сухая уборка: подметать пол щеткой или пылесосить, чтобы удалить грязь и мусор.

При сильном загрязнении - влажная уборка: после подметания можно мыть теплой водой из шланга с моющим нейтральным средством с использованием щетки.

Удаление льда и снега.

При удалении снега с настила, пожалуйста, используйте пластиковые лопаты, чтобы не поцарапать поверхность досок.

Жирные пятна.

Пятна масла или жира необходимо удалять сразу после их появления с помощью обезжиривающих моющих средств, содержащих поверхностно-активные вещества. После этого необходимо настил тщательно промыть теплой водой.

Пятна от ржавчины.

Чистящие средства, содержащие щавелевую или фосфорную кислоты, широко известны как отбеливатели, могут быть использованы для удаления пятен от ржавчины. Затем необходимо тщательно промыть водой. Наилучший результат достигается при удалении пятен сразу после их появления. Для предотвращения появления пятен от ржавчины используйте защитные коврики или пластиковые колпачки для защиты от постоянного контакта металла (ножки мебели и т.д.) с террасной доской из ДПК.

Пятна плесени

Плесень и грибки являются одной из форм растительной жизни, они распространяется спорами, которые могут прорасти на любой поверхности, где есть влага, пыльца, грязь, то есть на любом месте, где создается эффект "паровой бани". Воздушные потоки, насекомые, животные и вода легко переносят споры. Из-за высокой приспособляемости плесени и их большого количества видов, которые существуют, их очень трудно контролировать и невозможно полностью устранить. Регулярная периодическая очистка настила, даже если на нем нет видимых следов плесени, играет важную роль для предотвращения появления плесени и грибка.

Советы для предотвращения появления плесени.

Необходимо:

1. Соблюдать рекомендации в процессе установки террасной доски.
2. Основание и настил доски должны быть чистыми и свободными от мусора.
3. Держать пробелы (межшовное пространство) между досками открытыми и свободными от мусора для надлежащего дренажа и максимальной вентиляции по длине настила.
4. Всегда мыть настил после тяжелого сезона пыли.
5. Обеспечить надлежащую вентиляцию вокруг настила, чтобы в пространстве под настилом не создавалось эффекта "паровой бани".
6. Избегать прямого сброса воды из желоба на поверхность настила.
7. Избегать чрезмерного распыления удобрений на газон около настила.

Предлагаемые средства: Хлорсодержащие средства в качестве отбеливателя (гипохлорит натрия). Такие средства часто использовать нельзя, так как это может привести к осветлению и нарушению геометрической стабильности профиля. После использования отбеливателей рекомендуется нанести средства, обеспечивающих антисептические и водоотталкивающие свойства настилу.

Средства, не содержащие вредных химических веществ (отбеливатели, аммиак, летучие органические соединения) – экологически чистые очистители. Такие средства имеют ряд преимуществ:

- эффективное удаление плесени, жирных пятен и других загрязнений;
- щадящее воздействие на структуру ДПК;
- экологичность;
- возможность повторного применения при сильных загрязнениях;
- сезонное применение для предотвращения появления плесени: для мест с влажным климатом – весна, лето, осень. Для мест с сухим климатом – весна, осень;
- возможность оставить средство на зимний период под снегом.

Рекомендации по использованию

- сухая уборка;
- разведение водой в определенной пропорции в соответствии с рекомендациями производителя;
- распыление раствора на настил;
- чистка щеткой;
- оставить приблизительно на 5-20 мин (в зависимости от очистителя);
- хорошо промыть теплой водой.

Масла для пропитки

Маслами можно обрабатывать и пропитывать поверхность древесно-полимерного композита. Нанесение масла обеспечивает водоотталкивающую защиту, защиту от развития плесени, стойкость к разным веществам. Актуально это в таких местах, как бассейн, причал и т.д, т.е. там, где настил особенно сильно подвержен к воздействию воды и погодных условий.

Рекомендации по использованию:

- сухая уборка;
- очистка настила от пятен;
- промывка теплой водой после очистки средствами;
- сушка настила;
- нанесение масла на поверхность.

Тунговое масло

Тунговое масло натуральное, не содержит химических компонентов, быстро сохнет. При нанесении оно придает поверхности твердость, высокий уровень водостойкости, стойкость к пыли, спирту, ацетону, фруктовым кислотам. Изделие не темнеет со временем как после покрытия льняным маслом, масло имеет слабый золотистый оттенок.

Способ применения: Традиционная техника подразумевает нанесение разбавленного масла очень тонким слоем мягкой не ворсистой тканью, можно хлопчатобумажной. Материал для разбавления - от традиционных скипидаров до новых citrusовых разбавителей и лигроина. Выбор разбавителя зависит от скорости сушки, которую необходимо получить. Лигроин обычно слишком быстрый, но прекрасно себя зарекомендовал при нанесении распылением в хорошо проветриваемых помещениях.

Общие рекомендации по применению чистящих средств

- При очистке цветных досок следует проявлять осторожность, чтобы не привести к потере цвета поверхности.
- Не забывайте всегда проверять выбранное чистящее средство на небольшом незаметном участке настила, чтобы избежать появления после чистки более светлого места по сравнению со всем настилом.
- Наилучший результат достигается при очистке пятен сразу после их появления. - Периодическая чистка щеткой с жесткой щетиной может привести к изменению цвета (осветлению) стойкого окрашивания.
- В некоторых случаях для удаления более стойких пятен потребуется повторная очистка до достижения требуемого результата.
- Следуйте указаниям производителя моющего и чистящего средства для правильного использования, для соблюдения мер безопасности

2. Условия хранения ДПК и выполнения погрузо-разгрузочных работ

1. Террасные доски должны храниться на паллете и паллет должен быть установлен на ровную поверхность, чтобы избежать прогибов ДПК.
2. На ДПК не должно быть воздействия окружающей среды, а именно прямых попаданий солнечных лучей, осадков и т. д.
3. На ДПК запрещено ставить любую другую продукцию во избежание деформации доски.
4. Не допустимо хранение ДПК на голой земле, в лужах, снегу и т. д.
5. Хранить ДПК около источников тепла с повышенными температурами и прямыми источниками огня также не допустимо.
6. Погрузка и выгрузка ДПК должна осуществляться с использованием специальной техники, в случае ее отсутствия в ручную исключив трение ДПК друг об друга, во избежание появления нежелательных полос, линий на ДПК.
7. Хранение должно осуществляться в проветриваемом помещении или навесе.

ЗАПРЕЩЕНО:

- Хранение продукции вертикально.
- Хранение продукции навалом.
- Хранение продукции на полу или земле без специальных поддонов или другой подложки.
- Хранение продукции на метровых поддонах более 48 часов.

ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

- Продукция хранится на складе на специальных поддонах, стянутой с двух сторон лентой, высота стопы не должна превышать 1,5 м;
- Смещение торца стопы не допускается, т.е. стопа должна быть ровной по вертикали;
- При завале продукции на поддонах продукцию необходимо срочно переложить;
- В случае провисания продукции и появления "лодочки" продукцию необходимо переуложить на специальные поддоны противоположной стороной;
- Каждый поддон с продукцией должен быть накрыт полиэтиленом (в том числе и торцы) для предотвращения попадания воды, пыли или ультрафиолета на продукцию. ХРАНЕНИЕ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ:

- Продукция хранится на специальных поддонах, стянутой с двух сторон лентой, высота стопы не должна превышать 1,5 м; Место для хранения должно быть очищено от травы, горючего мусора и отходов.
- Смещение торца стопы не допускается, т.е. стопа должна быть ровной по вертикали;
- При завале продукции на поддонах продукцию необходимо срочно переложить;
- В случае провисания продукции и появления "лодочки" продукцию необходимо переуложить на специальные поддоны противоположной стороной;
- Каждый поддон с продукцией должен быть накрыт брезентовым чехлом (в том числе и торцы) для предотвращения попадания воды, пыли или ультрафиолета на продукцию и находиться в тени