

УТВЕРЖДАЮ

Директор по развитив

О. Ва**с**Каш «ПО Физтех»

AO «TIO D

15 08 2

Дополнительное оборудование ДО

Руководство по эксплуатации РЭ 28.14.11-003-64115539-2023

1. Назначение

- 1.1. Дополнительное оборудование (в дальнейшем «ДО») предназначено для присоединения контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и A) к объектам, находящимся под давлением; защиты и снижения воздействия на них негативных факторов; расширения возможности их применения для контроля и управления теплофизическими параметрами различных сред.
- 1.2. ДО применяется в составе с датчиками давления, манометрами, мановакуумметрами, вакуумметрами, преобразователями давления, а также с другими КИП и А.
 - 1.3. Схемы условного обозначения ДО при составлении заказа приведены в приложении Б.
 - 2. Технические данные
 - 2.1. Вид ДО и его технические параметры, соответствуют таблице 1.

Таблица 1

			Технические парам	неские параметры			
Вид ДО	Материал*	Pn, МПа	Рабочая среда	Усл. проход, мм	Темпера-тура рабочей среды, °С	Температура окружающей среды, °С	
Пр	Сталь 2045	40	Различные неагрессивные жидкости, газ (в т.ч. аммиак), пар	3	по стойкости материала	по стойкости материала	
	Латунь	40	Различные неагрессивные к сплавам меди жидкости, газы, пар	3	по стойкости материала	по стойкости материала	
	Сталь нерж.	60	Различные агрессивные жидкости и газы	3	по стойкости материала	по стойкости материала	
Оф100в	Сталь 2045	40	Различные неагрессивные жидкости, газ (в т.ч. аммиак), пар	8	До 300	-7080	
Оф100В	Сталь нерж.	60	Различные агрессивные жидкости и газы	8	До 400	-7080	
OX	Сталь нерж.	60	Различные агрессивные жидкости и газы	3	До 400	-7080	
КМЧ	Сталь 2045	40	Различные неагрессивные жидкости, газ (в т.ч. аммиак), пар	8	До 300	-7060	
	Сталь нерж.	60	Различные агрессивные жидкости и газы	8	До 400	-7060	
ДУ	Латунь	25	Различные неагрессивные к сплавам меди жидкости, газы, пар	0-3	До 150	-5060	
	Сталь нерж.	40	Различные агрессивные жидкости и газы	0-3	До 150	-5060	
БП, БР,	Сталь 2045	40	Различные неагрессивные жидкости, газ (в т.ч. аммиак), пар	12	по стойкости материала	по стойкости материала	
БС	Сталь нерж.	60	Различные агрессивные жидкости и газы	12	по стойкости материала	по стойкости материала	
3r	Сталь 2045	40	Различные неагрессивные жидкости, газ (в т.ч. аммиак), пар	-	До 350	-7060	
	Латунь	40	Различные неагрессивные к сплавам меди жидкости, газы, пар	-	До 250	-7060	
	Сталь нерж.	40	Различные агрессивные жидкости и газы	-	До 500	-7060	
СР	Латунь	16	Различные неагрессивные к сплавам меди жидкости, газы, пар	0,51,0	-50200	-6060	
	Сталь нерж.	60	Различные агрессивные жидкости и газы	0,51,0	-50200	-6060	

^{* -} марка материала и покрытие указываются в паспорте.

^{2.3.} ДО предназначены для работы в условиях климатического исполнения УХЛ категории 1 по ГОСТ15150, но при температуре окружающей среды, указанной в таблице 1.

- $2.4.\ ДО$ выпускаются с различными вариантами резьбы для соединения с объектом и КИП и A: M20x1,5; G1/2; 1/2NPT.
 - 2.5. Габаритные, присоединительные и монтажные размеры ДО указаны в приложении А.

Условные обозначения при заказе доп. оборудования - в приложении Б.

2.6. Масса ДО, кг, не более:

Переходник Пр	0,1;
Отвод Оф100в	0,8;
Охладитель ОХ	0,5
Комплект монтажных частей КМЧ	0,1;
Демпфирующее устройство ДУ	0,15;
Бобышка (муфта) БП (БР)	0,2;
Заглушка Зг	0,1;
Соединительный рукав СР	0,6.
2.7. Срок службы, лет, не менее:	·
2.9. Коминакт настарки ПО асстратотруют табичие 2.	

2.8. Комплект поставки ДО соответствует таблице 3:

Таблица 3

Наименование	Кол-во, шт.	Примечания
Дополнительное оборудование	1	
Руководство по эксплуатации	1	допускается 1 экземпляр на партию
Паспорт	1	

- 2.9. Упаковка приборов соответствует категории КУ-1 по ГОСТ 23170 и производится по документации предприятия изготовителя. Упаковка изготавливается из гофрированного картона или вспененного полистирола. Допускается упаковка в полиэтиленовые запаянные мешки.
 - 3. Устройство и работа
 - ДО в зависимости от назначения выпускаются различных видов и устройства:
- 1) Переходники «Пр» выполнены из металлического шестигранника различного размера, с двумя внешними и/или внутренними резьбовыми концами, служат для адаптации соединительной резьбы КИП и А к резьбе объекта, находящегося под давлением.
- 2) Петлевые трубки (отводы) «Оф100в» выполнены из формованной стальной трубы с приваренными стальными резьбовыми наконечниками, предназначены для подключения и отведения КИП и A от объекта, температура среды которого превышает допустимую.
- 3) Охладители «ОХ» выполнены из нержавеющей стали круглого сечения, имеют теплоотводящие ребра и два резьбовых конца с прямым внутренним каналом (у модификации Ох50 канал двух петлевой), предназначены для подключения КИП и А к объекту, температура среды которого превышает допустимую.
- 4) Комплекты монтажных частей «КМЧ» выполнены из стальной трубы с приваренным резьбовым наконечником, предназначены для организации подключений КИП и А к объектам, находящимся под давлением, в различных, удобных для эксплуатации, местах.
- 5) Демпфирующие устройства «ДУ» изготовлены из металлического шестигранника, с двумя резьбовыми концами и вмонтированным регулятором, служат для сглаживания пульсаций измеряемой среды, и защищают измерительный элемент КИП и А от гидроударов.
- 6) Бобышки «БП, БР, БС» выполнены из круглого металлического прутка, с резьбовым концом с одной стороны и под приварку (прямой, со скосом) или резьбовой с другой, используются для монтажа КИП и А на объекты, находящиеся под давлением.
- 7) Заглушки «Зг» выполнены из металлического шестигранника, с глухим резьбовым концом, используются для закрытия монтажных резьбовых отверстий для КИП и А при их временном или постоянном отсутствии.

8) Соединительные рукава «СР» - выполнены из гибкой металлической капиллярной трубки малого сечения с приваренными или припаянными с обоих сторон резьбовыми концами, предназначены для удаленного подключения КИП и А, дополнительно обладают демпфирующими и охлажлающими свойствами.

4. Маркировка:

на ДО* методом лазерной гравировки наносится:

- условное обозначение ДО,
- номинальное давление Pn,
- размеры присоединительных резьб (при наличии); по требованию потребителя дополнительно могут быть нанесены:
- товарный знак предприятия-изготовителя,
- номер ДО,
- дата изготовления,
- номер ТУ.
- * допускается нанесение маркировки на бирке или этикетке, закрепленной на ДО.

5. Монтаж


- 5.1 Правила выбора места монтажа, рабочее положение и условия эксплуатации ДО с КИП и А должны соответствовать руководству по эксплуатации КИП и А.
- 5.2 Монтаж ДО, соединенного с электрическим КИП и А, производится в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".
- 5.3. Монтаж ДО производить только за предназначенные для этого шестигранники и/или шлицы, используя соответствующие гаечные ключи.
 - 6. Требования безопасности.
 - 6.1. Опасным фактором является высокое давление и температура рабочей среды.
 - 6.2. Запрещается монтаж ДО к объектам, находящимся под давлением.
 - 6.3. Запрещается превышать номинальное давление и температуру рабочей среды в системе.
 - 6.4. Резьбовые соединения ДО должны быть надежно затянуты и герметизированы.
 - 6.5. Протечки измеряемой среды в местах соединений не допускаются.
- 6.6. ДО, предназначенное для измерения давления кислорода, должно быть проверено на отсутствие масла в полости, контактирующей с измеряемой средой.
- 6.7. Установка отсечки УЗП и степени демпфирования ДУ должны проводиться на аттестованном оборудовании с применением образцовых средств измерений.
 - 7. Транспортирование, хранение и утилизация.
- 7.1 ДО транспортируют в индивидуальной упаковке в закрытых транспортных средствах любого вида по условиям хранения 4 ГОСТ 15150.
 - 7.2 Хранение ДО в упаковке должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.
- 7.3 Утилизация ДО проводится по внутренним документам, действующим на предприятии эксплуатирующем ДО.
 - 8. Гарантии изготовителя.
- 8.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие ДО требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
 - 8.2 Гарантийный срок на ДО установлен в 24 месяца (2 года) со дня ввода в эксплуатацию.
- 8.3 Гарантийный срок хранения ДО устанавливается в 18 месяцев с даты изготовления, указанной в паспорте разделителя.
- 8.4 В паспорте ДО должна быть выполнена запись о дате ввода в эксплуатацию. При отсутствии в паспорте записи даты ввода в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации 24 месяца (2 года) со дня выпуска ДО.

9. Изготовитель


АО «ПО Физтех», 634012, г. Томск, пр. Кирова 58, строение 70, тел.+7 (3822) 43-17-17, факс 43-17-71, 8-800-100-62-66 - звонок по РФ БЕСПЛАТНЫЙ! office@fiztech.ru, www.fiztech.ru

Приложение А


Габаритные, присоединительные и монтажные размеры Πp




Габаритные, присоединительные и монтажные размеры Оф100в




Габаритные, присоединительные и монтажные размеры ОХ




Габаритные, присоединительные и монтажные размеры КМЧ




Габаритные, присоединительные и монтажные размеры $\mathbf{\mathcal{U}}$ У







Габаритные, присоединительные и монтажные размеры БП, БР, БС




Габаритные, присоединительные и монтажные размеры Зг



Габаритные, присоединительные и монтажные размеры СР



Габаритные, присоединительные и монтажные размеры УЗП



Приложение Б

Условные обозначения при заказе доп. оборудования

Переходники Пр

- 1. $\mathbf{\Pi}\mathbf{p}$ вид доп.оборудования;
- 2. шифр присоединений процесс-прибор, согласно утвержденного прайс-листа предприятия-изготовителя;
- 3. Материал переходника.

Пример: Переходник Пр-А2.1 (СтН) внеш.G1/2 - внутр.M20*1,5

Отводы (петлевые трубки) Оф100в

- 1. **Оф100в** вид доп.оборудования;
- 2. Исполнение отвода (шифр):
 - 1 прямой петлевой (центрованный);
 - 2 прямой петлевой;
 - 3 угловой петлевой;
 - 4 прямой;
 - 5 угловой;
 - 6 U-образный;
 - 7 U-образный угловой.
- 3. Указание на внешний диаметр трубы, мм:
 - *12:
 - *14.
- 4. шифр присоединений процесс-прибор, согласно утвержденного прайс-листа предприятия-изготовителя;
- 5. Материал отвода.

Пример: Отвод Оф100в-2*12 A0.1 (Ст) под приварку - внутр.М20*1,5

Охладители ОХ

- 1. ОХ вид доп.оборудования;
- 2. Указание на внешний диаметр охладителя, мм:
 - 28;
 - 30;
 - 45:
 - 50.
- 3. шифр присоединений процесс-прибор, согласно утвержденного прайс-листа предприятия-изготовителя;
- 4. Материал ОХ.

Пример: Отвод-охладитель OX28-A3.3 (СтН) внеш.1/2NPT - внутр.1/2NPT

Комплекты КМЧ

- 1. КМЧ вид доп.оборудования;
- 2. шифр присоединений процесс-прибор, согласно утвержденного прайс-листа предприятия-изготовителя;
- 3. Длина L КМЧ, мм;
- 4. Указание на внешний диаметр трубы, мм:

*12;

*14.

5. Материал КМЧ.

Пример: Комплект КМЧ A0.1 L100*12 (СтН) под приварку - внутр.М20*1,5

Демпфирующие устройства ДУ

- 1. ДУ вид доп.оборудования;
- 2. шифр присоединений процесс-прибор, согласно утвержденного прайс-листа предприятия-изготовителя;
- 3. Материал ДУ.

Пример: Демпфирующее устройство ДУ-А1.1 (МС) внеш.М20*1,5 - внутр.М20*1,5

Бобышки (муфты) БП, БР, БС

1. Вид бобышки в зависимости от присоединения к процессу:

БП - под приварку в процесс;

БР - резьбовое присоединение к процессу;

БС- под приварку, со скосом.

- 2. Исполнение БП в зависимости от типа сварного присоединения в процесс шифр:
 - 1 тип сварного присоединения У17;
 - 2 тип сварного присоединения У19;
 - 3 тип сварного присоединения У20.
- 3. Исполнение бобышки в зависимости от возможности установки прибора или другого оборудования:
 - **у универсальная** (**проходная**), для установки манометра или термометра биметаллического. Не имеет площадки под уплотнительное кольцо, уплотнение происходит по резьбе или по верхнему срезу бобышки;
 - **м** для установки манометра (не проходные, с упором). Имеет площадку под уплотнительное кольцо.
- 4. шифр присоединений процесс-прибор, согласно утвержденного прайс-листа предприятия-изготовителя;
- 5. Высота L бобышки (муфты), мм;
- 6. Материал бобышки (муфты).

Пример: Бобышка БП2у-A0.2 L100 (СтН) под приварку - внутр.G1/2

Заглушки Зг

- 1. 3Γ вид доп.оборудования;
- 2. шифр присоединений процесс-прибор, согласно утвержденного прайс-листа предприятия-изготовителя;
- 3. Указание на оборудование, к которому применима заглушка;
- 4. Материал Зг.

Пример: Заглушка Зг-А1 ГЗ-Р (СтН) внеш.М20*1,5

Соединительные рукава СР

- 1. СР вид доп.оборудования;
- 2. шифр присоединений процесс-прибор, согласно утвержденного прайс-листа предприятия-изготовителя;
- 3. Длина L CP, м;
- 4. Материал СР.

Пример: Соединительный рукав СР-А1.1 L1,6 (СтН) внеш.М20*1,5 - внутр.М20*1,5

Устройства защиты от перегрузок УЗП

- 1. $\mathbf{y}\mathbf{3}\mathbf{\Pi}$ вид доп.оборудования;
- 2. Диапазон уставки, бар шифр
- 3. шифр присоединений процесс-прибор, согласно утвержденного прайс-листа предприятия-изготовителя.

Пример: Устройство защиты от перегрузок УЗП 251 А1