



Мастер своего дела

Стандартная комплектация стеллажей СТФЛ, СТФ, СТФУ, СТФУ-П:

Основная секция




Последующая (дополнительная секция)



1.

Перед сборкой стеллажей СТФЛ, СТФ, СТФУ, СТФУ-П отогнуть угловые элементы жесткости полки




ВНИМАНИЕ

При монтаже каждой полки на стойках стеллажа гайки на болтах закручивать до упора только после установки всех болтов узла в отверстиях стойки. Окончательную затяжку болтовых соединений всех узлов стеллажа производить только после проверки с помощью строительного уровня на вертикальность стоек и горизонтальность полок.

Мастер своего дела

2.

На стеллажах, высотой до 2-х метров включительно, верхние уголки жесткости крепить на высоте верхнего яруса



Нижние уголки жёсткости при любой высоте стеллажа крепятся совместно со второй от пола полкой. На стеллажах высотой от 2м до 2,5м включительно верхние уголки жёсткости крепить на высоте предпоследнего яруса полок, но не ниже 3/4 высот

