

ПАСПОРТ

ХОМУТЫ ТМ Nord YADA

## Хомуты TM Nord YADA

Хомутом является соединительный элемент, применяемый для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов, кабелей и др.

В ассортименте TM Nord YADA представлены хомуты следующих видов:

- Хомут червячный
- Хомут червячный с ключом
- Хомут силовой
- Хомут проволоочный
- Хомут U-образный
- Хомут трубный

### Хомут червячный

Червячный хомут применяют для крепления и надёжной герметизации соединения эластичных труб и шлангов. В его конструкцию входит: лента, винтовая часть, замок.

Хомут произведенный под TM Nord YADA имеет оригинальный патент на полезную модель. Преимуществом данного изделия является специально разработанная конструкция замка, придающая дополнительную прочность изделию.

В ассортименте TM Nord YADA хомуты выполнены из таких материалов как:

- W1 - Оцинкованная сталь
- W2 - Нержавеющая сталь (лента и червячный замок из нержавеющей стали, винт из оцинкованной стали)

**В ассортименте TM NORD YADA червячные хомуты представлены в следующих видах и размерах:**

#### ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ TM Nord YADA

| Код    | Инд/<br>Гр.упак | Наименование товара | рабочий<br>диаметр, мм | Материал | ширина<br>ленты,мм | толщина<br>ленты,мм | Рекомендованный<br>момент затяжки Н.м. |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------------|--|
| 904412 | 50 / 1000       | Хомут червячный     | 8-12                   | W1       | 9                  | 0,6                 | 4                                      |
| 904413 | 50 / 1000       | Хомут червячный     | 10-16                  | W1       | 9                  | 0,6                 | 4                                      |
| 904414 | 50 / 1000       | Хомут червячный     | 12-22                  | W1       | 9                  | 0,6                 | 4                                      |
| 904415 | 50 / 1000       | Хомут червячный     | 16-27                  | W1       | 9                  | 0,6                 | 4                                      |
| 904416 | 50 / 500        | Хомут червячный     | 20-32                  | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904582 | 50 / 500        | Хомут червячный     | 25-40                  | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904584 | 50 / 500        | Хомут червячный     | 30-45                  | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904583 | 25 / 500        | Хомут червячный     | 32-50                  | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904607 | 25 / 500        | Хомут червячный     | 40-60                  | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904608 | 25 / 500        | Хомут червячный     | 50-70                  | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904609 | 25 / 500        | Хомут червячный     | 60-80                  | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904611 | 25 / 500        | Хомут червячный     | 70-90                  | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904612 | 25 / 500        | Хомут червячный     | 80-100                 | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904613 | 25 / 500        | Хомут червячный     | 90-110                 | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904647 | 25 / 250        | Хомут червячный     | 100-120                | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904648 | 25 / 250        | Хомут червячный     | 120-140                | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904649 | 25 / 250        | Хомут червячный     | 140-160                | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |
| 904650 | 25 / 200        | Хомут червячный     | 160-180                | W1       | 9                  | 0,6                 | 5                                      |

#### ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ TM Nord YADA

| Код    | Инд/<br>Гр.упак | Наименование товара | рабочий<br>диаметр, мм | Материал | ширина<br>ленты,мм | толщина<br>ленты,мм | Рекомендованный<br>момент затяжки Н.м. |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------------|--|
| 900253 | 50 / 1000       | Хомут червячный     | 8-12                   | W2       | 9                  | 0,6                 | 4,5                                    |
| 900254 | 50 / 1000       | Хомут червячный     | 10-16                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 4,5                                    |
| 900255 | 50 / 1000       | Хомут червячный     | 12-22                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 4,5                                    |
| 900256 | 50 / 1000       | Хомут червячный     | 16-27                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 4,5                                    |
| 900257 | 50 / 500        | Хомут червячный     | 20-32                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 900258 | 50 / 500        | Хомут червячный     | 25-40                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 900259 | 50 / 500        | Хомут червячный     | 30-45                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 900260 | 50 / 500        | Хомут червячный     | 32-50                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 900261 | 50 / 500        | Хомут червячный     | 40-60                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 900262 | 25 / 500        | Хомут червячный     | 50-70                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 900263 | 25 / 500        | Хомут червячный     | 60-80                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 900264 | 25 / 500        | Хомут червячный     | 70-90                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 900265 | 25 / 500        | Хомут червячный     | 80-100                 | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 900385 | 25 / 500        | Хомут червячный     | 90-110                 | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 900386 | 25 / 250        | Хомут червячный     | 100-120                | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 902069 | 25 / 250        | Хомут червячный     | 120-140                | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 902070 | 25 / 250        | Хомут червячный     | 140-160                | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |

|        |          |                 |        |    |   |     |     |
|--------|----------|-----------------|--------|----|---|-----|-----|
| 902077 | 25 / 200 | Хомут червячный | 160-80 | W2 | 9 | 0,6 | 5,5 |
|--------|----------|-----------------|--------|----|---|-----|-----|

#### ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ШИРОКАЯ ЛЕНТА ТМ Nord YADA

| Код    | Инд/<br>Гр.упак | Наименование товара      | рабочий<br>диаметр, мм | Материал | ширина<br>ленты,мм | толщина<br>ленты,мм | Рекомендованный<br>момент затяжки Н.м. |
|--------|-----------------|--------------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------------|--|
| 907061 | 20 / 250        | Хомут червячный в пакете | 80-100                 | W1       | 12                 | 0,7                 | 5                                      |
| 907062 | 20 / 250        | Хомут червячный в пакете | 90-110                 | W1       | 12                 | 0,7                 | 5                                      |
| 907063 | 20 / 200        | Хомут червячный в пакете | 110-130                | W1       | 12                 | 0,7                 | 5                                      |
| 907064 | 20 / 200        | Хомут червячный в пакете | 130-150                | W1       | 12                 | 0,7                 | 5                                      |
| 907065 | 20 / 200        | Хомут червячный в пакете | 150-170                | W1       | 12                 | 0,7                 | 5                                      |
| 907066 | 10 / 100        | Хомут червячный в пакете | 190-210                | W1       | 12                 | 0,7                 | 5                                      |
| 907067 | 10 / 100        | Хомут червячный в пакете | 210-230                | W1       | 12                 | 0,7                 | 5                                      |

#### Хомут червячный с ключом

Этот продукт имеет несколько названий, а именно хомут с "барашкой" или с "бабочкой". Хомут с ключом используется, чтобы сжать необходимые участки шланга, с помощью своего ленточного корпуса. Далее посредством затяжки изделия, можно получить надежную фиксацию соединения. Процессы затягивания или ослабления выполняются с применением винтового соединения из пластика. Обычно хомут с ключом используют в тех случаях, когда его нужно закрепить в труднодоступном месте.

#### ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ТМ Nord YADA

| Код    | Инд/<br>Гр.упак | Наименование товара | рабочий<br>диаметр, мм | Материал | ширина<br>ленты,мм | толщина<br>ленты,мм | Рекомендованный<br>момент затяжки Н.м. |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------------|--|
| 901161 | 50 / 1000       | Хомут с ключом      | 8-12                   | W2       | 9                  | 0,6                 | 4,5                                    |
| 901162 | 50 / 1000       | Хомут с ключом      | 10-16                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 4,5                                    |
| 901163 | 25 / 1000       | Хомут с ключом      | 12-22                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 4,5                                    |
| 901164 | 25 / 1000       | Хомут с ключом      | 16-27                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 4,5                                    |
| 901165 | 25 / 500        | Хомут с ключом      | 20-32                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 901166 | 25 / 500        | Хомут с ключом      | 25-40                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 901167 | 25 / 500        | Хомут с ключом      | 30-45                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 901168 | 25 / 500        | Хомут с ключом      | 32(35)-50              | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 901169 | 25 / 500        | Хомут с ключом      | 40-60                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 901170 | 25 / 500        | Хомут с ключом      | 50-70                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 901171 | 25 / 250        | Хомут с ключом      | 60-80                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 901172 | 25 / 250        | Хомут с ключом      | 70-90                  | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 901173 | 25 / 250        | Хомут с ключом      | 80-100                 | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 901174 | 25 / 200        | Хомут с ключом      | 90-110                 | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |
| 901175 | 25 / 200        | Хомут с ключом      | 100-120                | W2       | 9                  | 0,6                 | 5,5                                    |

#### Силовой хомут

Хомут силовой применяются для соединения шлангов с повышенной твердостью или армированных проволоочной тканью, работающих в установках высокого давления и вакуумах. Также, еще одним достоинством этого изделия следует считать - высокую устойчивость к коррозии.

В ассортименте ТМ Nord YADA хомуты выполнены из таких материалов как:

W1 Оцинкованная сталь

W2 - Нержавеющая сталь (лента и червячный замок из нержавеющей стали, винт из оцинкованной стали)

#### ХОМУТЫ СИЛОВЫЕ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ТМ Nord YADA

| Код    | Инд/<br>Гр.упак | Наименование товара     | рабочий<br>диаметр, мм | Материал | Болт  | толщина<br>ленты,мм | Рекомендованный<br>момент затяжки Н.м. |
|--------|-----------------|-------------------------|------------------------|----------|-------|---------------------|--|
| 905982 | 5 / 250         | Хомут силовой в уп: 5шт | 17-19                  | W1       | M5*40 | 0,6                 | 5                                      |
| 905983 | 5 / 250         | Хомут силовой в уп: 5шт | 20-22                  | W1       | M5*40 | 0,6                 | 5                                      |
| 905984 | 5 / 250         | Хомут силовой в уп: 5шт | 23-25                  | W1       | M5*40 | 0,6                 | 5                                      |
| 905985 | 5 / 200         | Хомут силовой в уп: 5шт | 26-28                  | W1       | M5*40 | 0,6                 | 5                                      |
| 905986 | 5 / 200         | Хомут силовой в уп: 5шт | 27-29                  | W1       | M5*40 | 0,6                 | 5                                      |
| 905987 | 5 / 200         | Хомут силовой в уп: 5шт | 29-31                  | W1       | M6*50 | 0,6                 | 13                                     |
| 905988 | 5 / 200         | Хомут силовой в уп: 5шт | 32-35                  | W1       | M6*50 | 0,8                 | 13                                     |
| 905989 | 5 / 200         | Хомут силовой в уп: 5шт | 36-39                  | W1       | M6*50 | 0,8                 | 13                                     |
| 905990 | 5 / 200         | Хомут силовой в уп: 5шт | 40-43                  | W1       | M6*50 | 0,8                 | 13                                     |
| 905991 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 43-46                  | W1       | M6*55 | 1,2                 | 13                                     |
| 905992 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 44-47                  | W1       | M6*55 | 1,2                 | 13                                     |
| 905993 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 48-51                  | W1       | M6*55 | 1,2                 | 13                                     |
| 905994 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 52-55                  | W1       | M6*55 | 1,2                 | 13                                     |
| 905995 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 56-59                  | W1       | M6*55 | 1,2                 | 13                                     |
| 905996 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 60-63                  | W1       | M6*55 | 1,2                 | 13                                     |
| 905997 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 64-67                  | W1       | M6*55 | 1,2                 | 13                                     |
| 905998 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 65-70                  | W1       | M6*55 | 1,5                 | 23                                     |
| 905999 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 68-73                  | W1       | M8*70 | 1,5                 | 23                                     |
| 906000 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 74-79                  | W1       | M8*70 | 1,5                 | 23                                     |

|        |        |                         |         |    |        |     |    |
|--------|--------|-------------------------|---------|----|--------|-----|----|
| 906001 | 5 \ 50 | Хомут силовой в уп: 5шт | 80-85   | W1 | M8*70  | 1,5 | 23 |
| 906002 | 5 \ 50 | Хомут силовой в уп: 5шт | 86-91   | W1 | M8*70  | 1,5 | 23 |
| 906003 | 5 \ 50 | Хомут силовой в уп: 5шт | 92-97   | W1 | M8*70  | 1,5 | 23 |
| 906004 | 5 \ 50 | Хомут силовой в уп: 5шт | 98-103  | W1 | M8*75  | 1,5 | 23 |
| 906005 | 5 \ 50 | Хомут силовой в уп: 5шт | 104-112 | W1 | M8*75  | 1,5 | 23 |
| 906006 | 5 \ 50 | Хомут силовой в уп: 5шт | 113-121 | W1 | M8*75  | 1,5 | 23 |
| 906007 | 5 \ 50 | Хомут силовой в уп: 5шт | 122-130 | W1 | M8*75  | 1,5 | 23 |
| 906008 | 5 \ 50 | Хомут силовой в уп: 5шт | 131-139 | W1 | M10*85 | 1,7 | 35 |
| 906009 | 5 \ 50 | Хомут силовой в уп: 5шт | 140-148 | W1 | M10*85 | 1,7 | 35 |
| 906010 | 5 \ 50 | Хомут силовой в уп: 5шт | 149-161 | W1 | M10*85 | 1,7 | 35 |

#### ХОМУТЫ СИЛОВЫЕ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ТМ Nord YADA

| Код    | Инд/<br>Гр.упак | Наименование товара     | рабочий<br>диаметр, мм | Материал | Болт    | толщина<br>ленты,мм | Рекомендованный<br>момент затяжки Н.м. |
|--------|-----------------|-------------------------|------------------------|----------|---------|---------------------|--|
| 903113 | 5 / 250         | Хомут силовой в уп: 5шт | 17-19                  | W2       | M5*40   | 0,6                 | 5                                      |
| 903114 | 5 / 250         | Хомут силовой в уп: 5шт | 20-22                  | W2       | M5*40   | 0,6                 | 5                                      |
| 903115 | 5 / 250         | Хомут силовой в уп: 5шт | 23-25                  | W2       | M5*40   | 0,6                 | 5                                      |
| 903116 | 5 / 200         | Хомут силовой в уп: 5шт | 26-28                  | W2       | M5*40   | 0,6                 | 5                                      |
| 902877 | 5 / 200         | Хомут силовой в уп: 5шт | 27-29                  | W2       | M5*40   | 0,6                 | 5                                      |
| 902878 | 5 / 200         | Хомут силовой в уп: 5шт | 29-31                  | W2       | M6*50   | 0,6                 | 5                                      |
| 902879 | 5 / 200         | Хомут силовой в уп: 5шт | 32-35                  | W2       | M6*50   | 0,6                 | 13                                     |
| 902880 | 5 / 200         | Хомут силовой в уп: 5шт | 36-39                  | W2       | M6*50   | 0,6                 | 13                                     |
| 902881 | 5 / 200         | Хомут силовой в уп: 5шт | 40-43                  | W2       | M6*50   | 0,6                 | 13                                     |
| 902882 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 43-46                  | W2       | M6*50   | 0,8                 | 13                                     |
| 902883 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 44-47                  | W2       | M6*60   | 0,8                 | 13                                     |
| 902884 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 48-51                  | W2       | M6*60   | 0,8                 | 13                                     |
| 902885 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 52-55                  | W2       | M6*60   | 0,8                 | 13                                     |
| 902886 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 56-59                  | W2       | M6*60   | 0,8                 | 13                                     |
| 902887 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 60-63                  | W2       | M6*60   | 0,8                 | 13                                     |
| 902888 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 64-67                  | W2       | M6*60   | 0,8                 | 13                                     |
| 902889 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 65-70                  | W2       | M8*75   | 0,8                 | 23                                     |
| 902890 | 5 / 100         | Хомут силовой в уп: 5шт | 68-73                  | W2       | M8*75   | 0,8                 | 23                                     |
| 902891 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 74-79                  | W2       | M8*75   | 0,8                 | 23                                     |
| 902892 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 80-85                  | W2       | M8*75   | 0,8                 | 23                                     |
| 902893 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 86-91                  | W2       | M8*75   | 0,8                 | 23                                     |
| 902894 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 92-97                  | W2       | M8*75   | 0,8                 | 23                                     |
| 902895 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 98-103                 | W2       | M8*75   | 0,8                 | 23                                     |
| 902896 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 104-112                | W2       | M8*80   | 0,8                 | 23                                     |
| 902897 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 113-121                | W2       | M8*80   | 0,8                 | 23                                     |
| 902898 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 122-130                | W2       | M8*80   | 0,8                 | 23                                     |
| 907044 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 131-139                | W2       | M10*85  | 1                   | 35                                     |
| 907045 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 140-148                | W2       | M10*85  | 1                   | 35                                     |
| 907046 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 149-161                | W2       | M10*85  | 1                   | 35                                     |
| 903017 | 5 \ 50          | Хомут силовой в уп: 5шт | 150-162                | W2       | M10*105 | 1                   | 35                                     |

#### Хомут проволочный

Хомут с проволокой является специальным крепежным элементом, а также одним из самых простых метизов для крепления. Его внешняя часть производится как кольцо, включая механизм затягивания на одном участке.

Их используют, чтобы скреплять спиральных шланги, издающие вибрационные волны. Такой вид хомута нашел свое отражение практически не только во всех видах промышленности, но и в быту.

#### ХОМУТЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТМ Nord YADA

| Код    | Инд/<br>Гр.упак | Наименование товара | рабочий<br>диаметр, мм | Материал |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|
| 903356 | 25 / 1000       | Хомут проволочный   | 15-18                  | W1       |
| 903357 | 25 / 1000       | Хомут проволочный   | 17-20                  | W1       |
| 903358 | 25 / 1000       | Хомут проволочный   | 18-22                  | W1       |
| 903359 | 25 / 1000       | Хомут проволочный   | 20-24                  | W1       |
| 903360 | 25 / 1000       | Хомут проволочный   | 22-26                  | W1       |
| 903361 | 25 / 1000       | Хомут проволочный   | 24-28                  | W1       |
| 903362 | 25 / 1000       | Хомут проволочный   | 25-30                  | W1       |
| 903363 | 25 / 1000       | Хомут проволочный   | 28-32                  | W1       |
| 903364 | 25 / 500        | Хомут проволочный   | 31-35                  | W1       |
| 903365 | 25 / 500        | Хомут проволочный   | 34-38                  | W1       |
| 903366 | 25 / 500        | Хомут проволочный   | 35-40                  | W1       |
| 903367 | 25 / 500        | Хомут проволочный   | 37-42                  | W1       |
| 903368 | 25 / 500        | Хомут проволочный   | 40-45                  | W1       |
| 903369 | 25 / 500        | Хомут проволочный   | 43-48                  | W1       |
| 903370 | 25 / 500        | Хомут проволочный   | 45-50                  | W1       |

|        |          |                   |       |    |
|--------|----------|-------------------|-------|----|
| 903371 | 25 / 500 | Хомут проволочный | 47-52 | W1 |
| 903372 | 25 / 500 | Хомут проволочный | 50-55 | W1 |
| 903373 | 25 / 500 | Хомут проволочный | 53-58 | W1 |
| 903374 | 25 / 500 | Хомут проволочный | 55-60 | W1 |
| 903375 | 25 / 500 | Хомут проволочный | 57-62 | W1 |
| 903376 | 25 / 500 | Хомут проволочный | 60-65 | W1 |
| 903377 | 25 / 500 | Хомут проволочный | 63-68 | W1 |
| 903378 | 25 / 500 | Хомут проволочный | 65-70 | W1 |
| 903379 | 25 / 500 | Хомут проволочный | 70-75 | W1 |
| 903380 | 25 / 500 | Хомут проволочный | 75-80 | W1 |
| 903381 | 25 / 500 | Хомут проволочный | 79-85 | W1 |

### Хомут глушителя (U-образный)

Хомуты для крепления труб изготавливаются преимущественно из углеродистой стали. Принято использовать в следующих случаях:

- фиксация труб;
- фиксация балок;
- крепление дорожных знаков;
- удерживание TV-антенн;
- применяется также для безмонтажной герметизации различных систем.

При помощи хомутов закрепляют многие типы трубопроводов и конструкций из труб на разных поверхностях и опорах.

Такие скобы очень популярны при закреплении соединений отдельных конструктивных элементов в автомобильных выпускных системах. В таком случае изделие используется для удержания соединений типа «труба в трубе».

#### ХОМУТ U-образный (глушителя)

| Код    | Инд/<br>Гр.упак | Наименование товара                                 | рабочий<br>диаметр, мм | Болт | Материал |
|--------|-----------------|---|------------------------|------|----------|
| 906975 | 20 / 100        | Хомут U-образный<br>(глушителя для а\м ВАЗ 2101-07) | 44,5                   | M8   | W1       |
| 906976 | 20 / 100        | Хомут U-образный<br>(глушителя для а\м ВАЗ, ГАЗ)    | 48                     | M8   | W1       |
| 906970 | 20 / 100        | ХомутU-образный                                     | 50                     | M8   | W1       |
| 906983 | 20 / 100        | Хомут U-образный                                    | 54                     | M8   | W1       |
| 906977 | 20 / 100        | Хомут U-образный                                    | 56                     | M8   | W1       |
| 906971 | 20 / 100        | Хомут U-образный                                    | 58                     | M8   | W1       |
| 906974 | 20 / 100        | Хомут U-образный                                    | 60                     | M8   | W1       |
| 906973 | 20 / 100        | Хомут U-образный                                    | 65                     | M8   | W1       |

### Хомут трубный

Трубный или сантехнический хомут необходим для того, чтобы закрепить разные участки трубопровода, патрубка, шланга.

Данные хомуты используются для надежной фиксации водопроводных приспособлений в промышленности и в жилом помещении.

#### ХОМУТЫ ТРУБНЫЕ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ТМ Nord YADA

| Код    | Инд/<br>Гр.упак | Наименование товара  | рабочий<br>диаметр, мм | Болт | Материал |
|--------|-----------------|----------------------|------------------------|------|----------|
| 904248 | 5 / 200         | Хомут трубный 1/2"   | 20-25                  | M8   | W1       |
| 904249 | 5 / 200         | Хомут трубный 3/4"   | 26-30                  | M8   | W1       |
| 904260 | 5 / 200         | Хомут трубный 3/8"   | 15-19                  | M8   | W1       |
| 904251 | 5 / 130         | Хомут трубный 1-1/2" | 47-51                  | M8   | W1       |
| 904247 | 5 / 150         | Хомут трубный 1-1/4" | 38-43                  | M8   | W1       |
| 904253 | 5 / 100         | Хомут трубный 1-3/4" | 54-58                  | M8   | W1       |
| 904250 | 5 / 200         | Хомут трубный 1"     | 32-36                  | M8   | W1       |
| 904254 | 5 / 100         | Хомут трубный 2-1/2" | 75-80                  | M10  | W1       |
| 904252 | 5 / 100         | Хомут трубный 2"     | 60-64                  | M8   | W1       |
| 904255 | 5 / 100         | Хомут трубный 3"     | 87-92                  | M10  | W1       |
| 904256 | 5 / 100         | Хомут трубный 4"     | 107-112                | M10  | W1       |
| 904257 | 5 \ 50          | Хомут трубный 5"     | 138-142                | M10  | W1       |
| 904258 | 5 \ 50          | Хомут трубный 6"     | 159-166                | M10  | W1       |
| 904259 | 5 \ 50          | Хомут трубный 8"     | 200-212                | M10  | W1       |