



Приложение Б (информационное, справочное). Станок вертикально-фрезерный WMM-1600. Схема сборки, лист 2, листов 2.



1	Фиксатор
2	Фиксатор
3	Шайба
4	Пластина направляющая левая
5	Винт
6	Пластина прижимная
7	Кронштейн прижимной
8	Болт М8х25
9	Шайба эластичная
10	Гайка барашковая М6
11	Кольцо стопорное
12	Пластина направляющая правая
13	Накладка правая
14	Стол дополнительный
15	Винт М5х12
16	Стол
17	Болт М8х25
18	Линейка правая
19	Кольцо
20	Прижим
21	Шайба 5
22	Шайба пружинная 5
23	Подвес упругий
24	Винт самонарезающий 4,2х8
25	Накладка левая
26	Винт М6х20

27	Винт М6х40
28	Пластина прижимная
29	Упор пружинный
30	Линейка левая
31	Транспортир в сборе
32	Винт
33	Плита прижимная
34	Уголок
35	Винт М5х8
36	Болт М5х12
37	Кожух правый
38	Винт М4х8
39	Шайба 4
40	Щиток
41	Кабель-вилка
42	Кожух левый
43	Шайба пружинная 4
44	Реле защитное
45	Винт самонарезающий 3,5х10
46	Выключатель
47	Протектор
48	Уголок
49	Прижим
50	Винт М4х15
51	Днище
52	Вал

53	Штифт 4х16
54	Гайка М6
55	Штурвал
56	Гайка
57	Рукоять
58	Ось
59	Заглушка
60	Пластина монтажная
61	Электродвигатель в сборе
62	Винт М3х12
63	Шайба пружинная 3
64	Шайба 3
65	Плита монтажная
66	Указатель подъёма
67	Штанга указателя
68	Рейка
69	Основание
70	Кольцо стопорное
71	Болт М6х12
72	Шайба пружинная 6
73	Гайка специальная
74	Шайба 6
75	Кронштейн
76	Шестерня коническая
77	Кольцо стопорное
78	Вал винтовой
79	Шпонка 4х8

80 Суппорт 81 Шестерня коническая 82 Подшипник 83 Болт М5х18 84 Болт М6х16 85 Болт М8х16 86 Шайба пружинная 8 87 Шайба 8 88 Болт М6х25 89 Винт М5х10 90 Защёлка 91 Кнопка защёлки 92 Кольцо стопорное 93 Кронштейн 94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый 96 Пружина защёлки
82 Подшипник 83 Болт М5х18 84 Болт М6х16 85 Болт М8х16 86 Шайба пружинная 8 87 Шайба 8 88 Болт М6х25 89 Винт М5х10 90 Защёлка 91 Кнопка защёлки 92 Кольцо стопорное 93 Кронштейн 94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый
83 Болт М5х18 84 Болт М6х16 85 Болт М8х16 86 Шайба пружинная 8 87 Шайба 8 88 Болт М6х25 89 Винт М5х10 90 Защёлка 91 Кнопка защёлки 92 Кольцо стопорное 93 Кронштейн 94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый
84 Болт М6х16 85 Болт М8х16 86 Шайба пружинная 8 87 Шайба 8 88 Болт М6х25 89 Винт М5х10 90 Защёлка 91 Кнопка защёлки 92 Кольцо стопорное 93 Кронштейн 94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый
85 Болт М8х16 86 Шайба пружинная 8 87 Шайба 8 88 Болт М6х25 89 Винт М5х10 90 Защёлка 91 Кнопка защёлки 92 Кольцо стопорное 93 Кронштейн 94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый
86 Шайба пружинная 8 87 Шайба 8 88 Болт М6х25 89 Винт М5х10 90 Защёлка 91 Кнопка защёлки 92 Кольцо стопорное 93 Кронштейн 94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый
87 Шайба 8 88 Болт М6х25 89 Винт М5х10 90 Защёлка 91 Кнопка защёлки 92 Кольцо стопорное 93 Кронштейн 94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый
88 Болт М6х25 89 Винт М5х10 90 Защёлка 91 Кнопка защёлки 92 Кольцо стопорное 93 Кронштейн 94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый
89 Винт М5х10 90 Защёлка 91 Кнопка защёлки 92 Кольцо стопорное 93 Кронштейн 94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый
90 Защёлка 91 Кнопка защёлки 92 Кольцо стопорное 93 Кронштейн 94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый
91 Кнопка защёлки 92 Кольцо стопорное 93 Кронштейн 94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый
92 Кольцо стопорное 93 Кронштейн 94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый
93 Кронштейн94 Гайка цанговая95 Патрон цанговый
94 Гайка цанговая 95 Патрон цанговый
95 Патрон цанговый
96 Пружина защёлки
97 Трубка выпускная
98 Штанга стопорная
99 Плата
100 Фиксатор
101 Зажим
102 Винт М6х35
103 Стержень горизонтальный
104 Прижим
105 Стержень вертикальный
106 Гайка М5