### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Машина шлифовальная угловая ручная электрическая изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер
Начальник ОТК
МП

	Информация о продаже
Наименование	горгового предприятия
Дата продажи <sub>.</sub>	
Подпись	
	МП

Внимание! При отсутствии даты продажи, подтвержденной печатью торговой организации, для сдачи в гарантийный ремонт понадобится товарный чек. А при его отсутствии период

гарантии отсчитывается с даты изготовления инструмента.



МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

МШУ18-16-125Э МШУ18-16-125Э А

**СЕРИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА** 



MШУ18-16-125Э/МШУ18-16-125Э МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ



и тонкий корпус обеспечивают удобный хват рукой при работе

обеспечивает защиту от перегрузки, плавный пуск, поддержание числа оборотов

Пылезащищённый электронный

микропроцессорный модуль управления

тозволяет выполнять спектр работ 5ез дополнительных усилий и перегрузок модернизированный электропривод

обеспечивают долговечность и точность работы изделия Подшипники ведущих производителей

фиксации шпинделя Удобная кнопка





балансировки инструмента снижает воздействие вибрации на оператора, увеличивает ресурс расходного инструмента, повышает комфорт эксплуатации

Быстросъёмный механизм









АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» - одно из крупнейших приборостроительных предприятий в Российской Федерации, находится в городе Симферополь (Республика Крым).

В рамках программы по импортозамещению, специально для промышленности, строительной и судостроительной отрасли АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» разработал новую серию промышленных электроинструментов, предназначенных для интенсивной эксплуатации в тяжелых условиях.

Инструмент создан на основе новой линейки компактных энергоэффективных электроприводов с повышенной удельной мощностью.

Благодаря высокой мощности, высокому крутящему моменту, наличию функции стабилизации заданного числа оборотов, а также малому весу, электроинструмент позволяет выполнять широкий спектр работ с различными материалами. Корпуса изделий выполнены из алюминия и прочного армированного пластика, который устойчив к механическим повреждениям, что позволяет эксплуатировать изделия в тяжелых промышленных условиях.

## ПОЧЕМУ ФИОЛЕНТ?



Конкурентные цены, привлекательнее аналогов



Развитая сеть гарантийного и сервисного обслуживания по всей территории России



Конкурентоспособные инновационные продукты



Оперативная доставка по всей территории России



Собственная разработка и производство электроинструмента



Не уступает по надежности и техническим характеристикам аналогам мировых брендов



Увеличенные сроки гарантии, увеличенный ресурс наработки на отказ



Применение высококачественных материалов и комплектующих



84% сырья и комплектующих российского производства



Приоритет в закупках по отношению к иностранным

295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2,



бедствий (пожар, наводнение и др.).

- 5.4.12 Имеется ржавчина на деталях.
- 5.4.13 Имеются следы воздействия высокой температуры или внешнего пламени.
- 5.4.14 Наблюдается одновременное сгорание обмоток якоря и статора, оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя.
- 5.4.15 Повреждена сетевая вилка, вилка заменена на другую или отсутствует вообше.
- 5.4.16 Нарушены потребителем правила транспортирования.

### 6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Условия транспортирования машины соответствуют условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Машина должна транспортироваться любым транспортом в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе.

6.2 Условия хранения машины соответствуют условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Машина должна храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха 75 % при плюс 15 °C (среднегодовое значение).


6.3 Материалы, применяемые в машине, обеспечивают безопасную утилизацию.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.PC52.B.00762/24 Срок действия с 21.06.2024 по 20.06.2029 включительно СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.PC52.B.00831/24 Срок действия с 05.11.2024 по 04.11.2029 включительно Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011

Орган по сертификации продукции
ООО "Региональный центр оценки соответствия"
125167, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Аэропорт вн.тер.г.,
Ленинградский пр-кт, дом 36, строение 30, помещение 113
Данное изделие (машина шлифовальная угловая) соответствует требованиям
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ
в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.В.90600/24
Срок действия с 10.07.2024 по 09.07.2029 включительно

EAЭC N RU Д-RU.PA10.B.16572/24 Срок действия с 05.11.2024 по 04.11.2029 включительно



- 1 редуктор; 2 электропривод; 3 крышка; 4 шнур питания;
- 5 ручка электронного регулятора; 6 рычаг; 7 кожух; 8 выключатель;
- 9 ручка; 10 кнопка; 11 балансир; 12 шпиндель; 13 гайка; 14 круг.

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) машины шлифовальной угловой ручной электрической (далее машина) и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации машины (использования по назначению, технического обслуживания, хранения и транспортирования) и оценок ее технического состояния при определении необходимости отправки ее в ремонт.

Проверьте комплект поставки машины в соответствии с таблицей 2.

Требуйте при покупке машины проверку ее работы на холостом ходу.

Дата изготовления (месяц, год) машины нанесена перфорацией.

Иллюстрация и перечень сборочных единиц и деталей (КДСЕ) и перечень гарантийных сервисных центров размещены по адресу www.zdphiolent.ru в разделе «Обслуживание и ремонт».

⚠ ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми указаниями мер безопасности и инструкциями. Несоблюдение указаний и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.

# <u>С целью предупреждения выхода ма</u>шины из строя запрещается:

- эксплуатировать машину с нарушением режимов эксплуатации, допуская чрезмерную нагрузку, приводящую к существенному снижению частоты вращения и частому срабатыванию защиты от токовой перегрузки;
- прилагать усилия к шнуру питания, переносить машину за шнур питания;
- останавливать машину при выбеге в отключенном состоянии режущим инструментом об посторонние предметы;
- останавливать машину кнопкой для фиксации шпинделя;
  - не проводить техническое обслужи-

вание согласно настоящему руководству по эксплуатации;

- предпринимать действия, нарушающие требования настоящего руководства по эксплуатации.

Сохраните все предупреждения и инструкции, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

#### 1 Описание и работа

#### 1.1 Назначение изделия

1.1.1 Машина предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов, обработки камня и бетона.

Машину выпускают двух типов: МШУ18-16-125Э, МШУ18-16-125Э А.

Машина МШУ18-16-125Э А имеет пониженную максимальную частоту вращения шпинделя, но при этом повышенный крутящий момент для работы с зачистными кругами толщиной более 6 мм.

Машина имеет производственное назначение.

Машина снабжена электронным блоком управления, обеспечивающим:

- регулирование частоты вращения шпинделя;
- стабилизацию частоты вращения шпинделя:
  - плавный пуск;
  - защиту от токовой перегрузки.

Машина предназначена для работы с шлифовальными и отрезными кругами и алмазными отрезными сегментными кругами типа 1A1RSS.

Машина предназначена для работы в условиях умеренного климата при температуре от минус 15 до плюс 40 °C, относительной влажности воздуха 75 % при плюс 15 °C (среднегодовое значение) и отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

1.1.2 Знак □ в маркировке означает наличие в машине двойной изоляции (класс II

#### 5 Гарантии изготовителя

5.1 Машина шлифовальная угловая ручная электрическая изготовлена в соответствии с требованиями технических условий ИДФР.298135.015 ТУ "Машины шлифовальные угловые ручные электрические".

Изготовитель гарантирует соответствие машины требованиям указанных технических условий при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации машины 12 месяцев от даты продажи через розничную торговую сеть при соблюдении потребителем правил эксплуатации и своевременного проведения технического обслуживания в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации машины может быть увеличен до 24 месяцев. Для этого необходимо зарегистрировать машину по адресу www.zdphiolent.ru в разделе «Регистрация электроинструмента» в течение 30 дней от даты покупки и получить гарантийный сертификат «ФИОЛЕНТ – 24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ». Отсутствие гарантийного сертификата оставляет за потребителем право на бесплатный гарантийный ремонт машины в течение 12 месяцев от даты продажи.

После окончания гарантийного срока эксплуатации ремонт производится за счет потребителя.

В случае выявления недостатков (несоответствия требованиям нормативных документов) потребитель имеет право на защиту своих интересов в соответствии с требованиями Закона РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 г. № 2300-1.

5.3 Гарантийный срок хранения машины до продажи 30 месяцев от даты изготовле-

ния.

5.4 Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях.

DUOTEHT —

- 5.4.1 Внесение в конструкцию машины изменений и проведения доработок, а также использования сборочных единиц, деталей, комплектующих изделий, не предусмотренных нормативными документами.
- 5.4.2 Использование машины не по назначению.
- 5.4.3 Нарушение потребителем правил эксплуатации и хранения машины.
- 5.4.4 Машина подвергалась самостоятельному ремонту или разборке в гарантийный период, не предусмотренный руководством по эксплуатации (следы вскрытия машины, сорванные шлицы винтов, неправильная сборка).
- 5.4.5 Истек гарантийный срок эксплуатации.
- 5.4.6 Детали машины вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего и периодического обслуживания.
- 5.4.7 Очевиден полный износ деталей в результате интенсивной эксплуатации.
- 5.4.8 Имеются явные признаки внешнего или внутреннего загрязнения, а также в случае сильного загрязнения щеток и щеткодержателя.
- 5.4.9 Отсутствует или имеется в недостаточном количестве смазка в узлах вследствие непроведения текущего или периодического обслуживания.
- 5.4.10 Был удален, вытерт или изменен заводской номер на машине, а также если были вытерты или изменены данные в отметке о продаже (последняя страница настоящего руководства по эксплуатации).
- 5.4.11 Повреждения возникли вследствие перегрузки или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия, попадания внутрь насекомых и т.п.), а также в результате стихийных

упора, независимо от того, установлен на шпинделе 12 круг 14 или нет;

- в) не обрабатывать абразивные, упругие, эластичные материалы и изделия, содержащие асбест;
- г) рекомендуется применять индивидуальные средства защиты от пыли, шума и вибрации;
- д) не нажимать кнопку 10 на корпусе редуктора 1 при вращающемся шпинделе 12:
- е) не обрабатывать влажные поверхности;
- ж) не эксплуатировать машину без кожу-ха 7;
- з) не перегружать машину, прилагая чрезмерное усилие нажатия на круг 14, вызывающее значительное снижение частоты вращения шпинделя 12, что приведет к снижению производительности, а также может привести к преждевременному выходу из строя электропривода 2.
- 2.4 Перечень возможных неисправностей в процессе использования машины по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении
- 2.4.1 В случае обнаружения неисправности машины (отсутствие вращения электропривода, повышенное искрение щеточно-коллекторного узла, повышенный шум, вибрация и т.д.) необходимо:
- немедленно прекратить эксплуатацию машины:
- отсоединить вилку от розетки сети питания;
- обратиться в гарантийный сервисный центр.

## 3 Техническое обслуживание

#### 3.1 Меры безопасности

3.1.1 При проведении технического обслуживания машины соблюдать меры безопасности, изложенные в 2.3 и в инструкции по безопасности.

#### 3.2 Техническое обслуживание

3.2.1 Техническое обслуживание подразделяется на текущее и периодическое.

3.2.2 Текущее обслуживание

Текущее обслуживание производится потребителем.

В текущее обслуживание входит:

- очистка машины от загрязнения по окончании работы;
- подтяжка крепежных деталей (при необходимости).
- 3.2.3 Периодическое обслуживание Периодическое обслуживание производится после 50 ч наработки, в дальнейшем после каждых 50 ч наработки и включает:
  - проверку состояния коллектора якоря;
- осмотр и замену щеток (при необходимости);
- осмотр и замену смазки редуктора (при необходимости).

Замену щеток производить при их длине менее 8 мм. Выводные концы щеток не должны быть натянуты и должны обеспечивать свободное перемещение щеток в щеткодержателе при их износе в процессе эксплуатации.

После замены щеток включить машину на холостом ходу для приработки щеток не менее чем на 3 мин.

Смазку редуктора производить смесью, состоящей из 60-70 процентов (весовых частей) смазки ЛС-1П ТУ 38.УССР 201145-77 и 30-40 процентов (весовых частей) масла И-20А ГОСТ 20799-88, предварительно удалив старую смазку.

Периодическое обслуживание производится за счет потребителя в гарантийных сервисных центрах.

#### 4 Срок службы

#### 4.1 Срок службы машины 6 лет.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований



ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011), заземлять машину не требуется.

Знак в маркировке означает предупреждение «ВНИМАНИЕ! В целях предотвращения риска получения повреждения ознакомьтесь с руководством, содержащим инструкции».

Знак в маркировке означает «ВНИ-МАНИЕ! Всегда надевайте средства защиты органов зрения». На деталях из пластмассы нанесена маркировка ">PA6<" – полиамид ТУ 2243-015-11378612-2005.

На корпусе редуктора нанесена стрелка, указывающая направление вращения шпинделя.

#### 1.2 Технические характеристики (свойства)

1.2.1 Технические характеристики (свойства) приведены в таблице 1. Таблица 1

Наименование характеристики	Норма		
(свойства)	МШУ18-16-125Э	МШУ18-16-125Э А	
Номинальное напряжение, В	220	220	
Номинальная частота, Гц	50	50	
Род тока	переменный	переменный	
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1600	1600	
Номинальный диаметр круга, мм	125	125	
Толщина круга, мм:			
шлифовального	6	6	
отрезного	2,5	2,5	
Номинальная частота вращения шпинделя с	от 2800 до 11500	от 2000 до 8500	
установленным кругом на холостом ходу, об/мин			
Ток отключения при перегрузке, А	13±0,5	13±0,5	
Класс ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011	II	II	
Режим работы по ГОСТ IEC 60034-1-2014	типовой режим S1	типовой режим S <sup>2</sup>	
	(продолжительный)	(продолжительный	
Статическая сила нажатия, Н, не более	50	50	
Корректированный уровень звуковой мощно-			
сти, дБА, не более	105	105	
Полное среднеквадратичное значение виброу-			
скорения, м/c², не более	3,7	3,7	
Масса (без кожуха, ручки и шнура питания), кг,			
не более	2,3	2,3	
Габаритные размеры (без кожуха, ручки и шнура			
питания), мм:			
длина (L)	334	334	
ширина (В)	72	72	
высота (Н)	114	114	

Примечание – Отклонение напряжения питающей сети – в пределах  $\pm 10\%$ , частоты – в пределах  $\pm 5\%$  от номинальных значений.



#### 1.3 Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2

	Количество, шт						
Наименование изделия,	МШУ18-16-125Э	МШУ18-16-125Э	МШУ18-16-125Э А	МШУ18-16-125Э А			
эксплуатационного документа							
Машина шлифовальная угло-							
вая ручная электрическая	1	1	1	1			
Ключ	1	1	1	1			
Ручка	1	1	1	1			
Балансир	1	1	1	1			
Диск (фланец)	1	1	1	1			
Щетка	2	2	2	2			
Гофрокоробка	1	_	1	_			
Футляр	_	1	_	1			
Инструкция по безопасности	1	1	1	1			
Руководство по эксплуатации	1	1	1	1			
Примечание – Тип машины, входящей в комплект поставки, отмечен индексом "V"							

#### 1.4 Устройство и работа

1.4.1 Устройство машины показано на рисунке 1.

Передача вращения от электропривода 2 к шпинделю 12 осуществляется через редуктор 1. На шпинделе 12 устанавливается круг 14 и крепится гайкой 13.

Кожух 7 предназначен для защиты работающего с машиной от летящих искр. Кожух 7, входящий в комплект поставки, предназначен для работы с шлифовальными кругами типов 27-29 по ГОСТ Р 53410-2009. Для работ с отрезными кругами типов 41, 42 по ГОСТ Р 57978-2017 и шлифовальными кругами типа 1 по ГОСТ Р 53410-2009 необходимо использовать кожух, не входящий в комплект поставки и приобретаемый отдельно.

Балансир 11 используется преимущественно для снижения вибрации при работе неуравновешенными кругами.

Ручка 9 для удобства в работе устанавливается с правой или левой стороны машины.

Кнопка 10 на корпусе редуктора 1 фиксирует шпиндель 12, что позволяет производить смену круга 14 без применения второго ключа.

В машине выведена ручка электронного регулятора 5, позволяющая устанавливать оптимальную частоту вращения. При повороте ручки электронного регулятора 5 вправо частота вращения шпинделя 12 увеличивается.

#### 2 Использование по назначению

#### 2.1 Подготовка машины к использованию

- 2.1.1 Перед началом работы производить:
- проверку комплектности и надежности крепления деталей:
- внешний осмотр, при этом проверять исправность шнура питания 4, его защитной трубки и штепсельной вилки, целостность корпусов электропривода 2 и редуктора 1, а также ручки 9;



- проверку четкости работы выключателя 8;
- проверку работы машины на холостом ходу.

#### 2.2 Использование по назначению

- 2.2.1 Установить кожух 7 в удобное положение в следующем порядке:
  - нажать на рычаг 6;
- повернуть кожух 7 в удобное положение до фиксации.
- 2.2.2 При установке или замене круга 14 шпиндель 12, гайку 13 и балансир 11 необходимо очистить от грязи. Нажав на кнопку 10 на корпусе редуктора 1 и удерживая ее в нажатом состоянии, установить на шпиндель 12 круг 14 обязательно металлической втулкой к балансиру 11 и закрепить его гайкой 13. При установке шлифовального круга толщиной 6 мм гайку 13 установить выступом к шлифовальному кругу. В зависимости от применяемых кругов допускается вместо балансира 11 использовать диск (фланец) из комплекта поставки.
- 2.2.3 Гайку 13 затянуть ключом, входящим в комплект поставки.

После установки круг 14 должен свободно вращаться (не включая машину, проверить вращение круга 14 рукой).

Значение полного среднеквадратичного виброускорения, указанное в таблице 1, относится к машине без оснастки, работающей на холостом ходу (без нагрузки на выходном валу).

На фактическое значение виброускорения (вибрация изделия) значительное влияние оказывает качество применяемой оснастки (круги, диски, щетки и т.д.), а также выполняемая работа (резка, шлифовка, зачистка и т.д.). При использовании шлифовальных кругов толщиной 6 мм и более, зачистных щеток в процессе выполнения шлифовальных либо зачистных работ, значение полного среднеквадратичного виброускорения может достигать 13,0 м/с<sup>2</sup> для машины МШУ18-16-125Э и 9,0 м/с<sup>2</sup> для машины МШУ18-16-125Э А. Параметр, характеризующий неопределенность измерения, составляет 1,5 м/с2. При выполнении таких работ рекомендуется использовать специализированные средства индивидуальной защиты (СИЗ) по ГОСТ 12.4.002-97.

Если при включении машины круг 14 вибрирует необходимо уменьшить частоту вращения шпинделя 12 вращением ручки электронного регулятора 5 с целью уменьшения возникающей вибрации. После приработки круга 14 частоту вращения шпинделя 12 можно увеличить до максимальной.

Если уменьшение частоты вращения шпинделя 12 не привело к снижению вибрации, круг 14 необходимо заменить.

- 2.2.4 Надежно закрепить обрабатываемый материал, используя зажимные устройства или тиски.
- 2.2.5 Включение машины производить до приведения круга 14 в контакт с обрабатываемым материалом.

Перед работой убедиться, что в зоне отлета искр нет легковоспламеняющихся материалов.

При отрезных работах не перекашивать круг 14 в плоскости резания.

Следить, чтобы вентиляционные отверстия всегда были чистыми и открытыми.

Замену круга 14 производить после его остывания.

По окончании работы отключить машину от сети питания, снять круг 14. Очистить машину от загрязнений, протереть сухой салфеткой, хранить в условиях, указанных в разделе 6.

### 2.3 Дополнительные указания мер безопасности

- 2.3.1 Дополнительные указания мер безопасности:
- а) не использовать круги, имеющие рабочую скорость менее 80 м/с;
  - б) гайка 13 должна быть завернута до