

Спасибо, что выбрали инструменты Vohbot.
Рекомендуем внимательно прочитать
инструкцию. Пожалуйста, не выбрасывайте её
— к ней всегда можно обратиться
в будущем.

1. Назначение, типоразмеры и состав набора

1.1. Набор ручных инструментов предназначен для
бытового использования при проведении слесарно-
монтажных работ. Все отвёртки изготовлены
из высококачественного стального сплава.

1.2. Инструменты предназначены для эксплуатации
и хранения в следующих условиях:

- температура окружающей среды от -20 до +70 °C
- относительная влажность воздуха до 80 % при
температуре 25 °C.

**ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РЕМОНТА ИЛИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!**

1.3. Состав набора:

1. Рулетка 3 м;
2. Лента ПВХ изоляционная;
3. Отвёртки прецизионные крестовые: 2,5, 3 мм;
4. Отвёртки прецизионные плоские: 2,5, 3 мм;
5. Отвёртка короткая крестовая 6 мм;
6. Отвёртка короткая плоская 6 мм;
7. Отвёртка плоская 6 мм;
8. Отвёртка крестовая 6 мм;
9. Отвёртка с трещоткой для бит 1/4;
10. Ножницы 8 дюймов;
11. Прибор для зачистки проводов;
12. Пассатижи универсальные;
13. Пассатижи переставные;
14. Ключ разводной;
15. Длинногубцы;
16. Нож со сменными лезвиями;
17. Комплект сменных лезвий;
18. Ножовка;
19. Ножовочное полотно;
20. Кабельные стяжки;
21. Молоток столярный;
22. Пузырьковый уровень;
23. Линейка нержавеющая 30 см;
24. Струбцины пластиковые пружинные;
25. Ключ-трещотка для головок 3/8;
26. Головки торцевые метрические 1/4:
4, 4,5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
27. Головки торцевые метрические 3/8:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
28. Удлинитель для головок 3/8;
29. Переходник с 3/8 на 1/4;
30. Ключи гаечные комбинированные:
8, 10, 12, 14, 15 мм;

31. Биты плоские 1/4: 3, 4, 5, 6, 7 мм;
32. Биты квадратные 1/4: S1, S2, S3;
33. Биты крестовые 1/4:
PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3;
34. Биты TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30, T35, T40;
35. Биты шестигранные HEX 1/4:
H2.5, H3, H4, H5, H6;
36. Переходники под головки: AD, ADP;
37. Коннектор для бит 1/4;
38. Ключи шестигранные метрические:
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 мм;
39. Головка торцевая для свечей зажигания
16 мм;
40. Удлинитель для головок 1/4;
41. Крепёж по дереву в ассортименте;

2. Правила техники безопасности:

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
ВНИМАТЕЛЬНО И ДО КОНЦА ИЗУЧИТЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ ИНСТРУМЕНТОМ, ВХОДЯЩИМ
В НАБОР. ИНСТРУМЕНТЫ В НАБОРЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКАМИ ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И МОГУТ ПРИ ИХ
НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИВЕСТИ
К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ.**

- 2.1. Работайте только исправными инструментами.
- 2.2. Содержите рабочее место в чистоте, не
допускайте загромождения посторонними
предметами. Позаботьтесь о хорошем освещении
рабочего места.
- 2.3. При работе отвёрткой острые кромки жала
направляйте в противоположную сторону от своего
тела, чтобы избежать травмы при случайном срыве
инструмента с головки крепёжной детали.
- 2.4. Изделие, с которым вы работаете отвёрткой,
удерживайте так, чтобы пальцы рук находились
на достаточном удалении от шлицев инструмента.
- 2.5. При работе отвёрткой не держите изделие
в руке, так как отвёртка может соскочить с головки
винта и поранить руку.
- 2.6. Передавайте отвёртку друг другу жалом к себе.
- 2.7. Не кладите отвёртки жалом к себе или так,
чтобы они свешивались за край крышки рабочего
стола.
- 2.8. При резке ручной ножовкой обращайте
внимание на исправность ножовочного станка,
который должен прочно удерживать ножовочное

полотно. Надёжно закрепляйте в тисках разрезаемый материал, так как при плохом закреплении он может упасть на ноги.

2.9. В конце резки уменьшайте нажим на ножовку и поддерживайте отрезаемую часть, чтобы она не упала на ноги.

2.10. Не допускайте работу ножовкой без рукоятки или с треснутой рукояткой.

2.11. Конеч ключа при работе должен быть введен в шестигранное отверстие крепёжной детали на всю глубину отверстия.

2.12. Медленно увеличивайте прилагаемое усилие вращения. Надёжно удерживайте ключ.

2.13. При работе инструментом пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (защитными очками и рукавицами) для предотвращения травм и попадания в глаза стружки, облоя или иного мусора, возникающего в результате работы.

2.14. При работе инструментом пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (защитными очками и рукавицами) для предотвращения возможных травм.

2.15. Запрещается:

- **изменять конструкцию;**
- **применять дополнительные рычаги для увеличения усилия, ударять молотком по рукоятке ключа – это может привести к его поломке;**
- **работать гаечными ключами с прокладками между гранями гайки и ключа, если ключи не соответствуют размерам гаек;**
- **нагревать ключ и его элементы – это может привести к локальному отпуску термической обработки, и как следствие, к его деформации или поломке.**

2.16. Инструмент должен быть чистым и сухим.

2.17. Молоток при работе (разгон перед ударом) приобретает значительную кинетическую энергию и при неосторожном обращении это может привести к травме, увечью (например, при работе в состоянии алкогольного опьянения).

2.18. Правильно удерживайте рукоятку инструмента. Неправильный захват рукоятки может привести к травме.

ВНИМАНИЕ! НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ И ВЫХОДА ИНСТРУМЕНТА ИЗ СТРОЯ.

3. Работа с инструментом

3.1. Ознакомьтесь с назначением, конструкцией и правильными приёмами работы инструментом.

3.2. Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. Убедитесь в том, что инструмент не имеет повреждений: сколов, трещин; плоскости зева ключей должны быть параллельными и не должны быть сработанными; у ключей с трещоткой должен быть исправный храповой механизм. Ножовки не должны иметь

в рабочей части выбоин и сколов, в местах, зажимаемых руками, – заусенцев и острых рёбер на боковых гранях, трещин, заусенцев и сколов на затылочной части, рукоятки не должны иметь заусенцев.

3.3. Рабочий инструмент и детали разместите удобно и безопасно для использования.

3.4. Не применяйте инструмент не по назначению, например, в качестве рычага, ударного инструмента и т. п.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

4. Техническое обслуживание

4.1. По окончании работы очистите используемый инструмент ветошью.

4.2. Не используйте для очистки пластиковых рукояток растворители и нефтепродукты.

4.3. Храните набор в заводском кейсе, поставляемом вместе с набором, в помещении, оградив от воздействий агрессивной среды, повышенной влажности, температуры и прямых солнечных лучей.

4.4. Для транспортировки набора на дальние расстояния используйте заводской кейс и иную упаковку, исключающую повреждение инструмента во время транспортировки.

Транспортирование и хранение – по ГОСТ 18088 и ГОСТ 11516.

5. Срок службы, предельное состояние и утилизация

5.1. Срок службы изделия при условии соблюдения правил техники безопасности и эксплуатации составляет 5 лет.

5.2. Критерием предельного состояния инструмента является состояние, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима: чрезмерный износ, трещины и глубокая коррозия инструмента.

5.3. Поломанные и не подлежащие ремонту инструменты необходимо сдать в специальные приёмные пункты по утилизации. Не выбрасывайте поломанный инструмент в бытовые отходы!

boxbot

Изготовитель: НИНГБО АНМУ Е-КОММЕРС КО. ЛТД.
Адрес изготовителя: Здание 079(5-9), офис 222, Хуэйчжань Роуд, район Инь Чжоу, Чжэцзян, Китай. Сделано в Китае.

Импортер и организация, принимающая претензии покупателей на территории РФ: ООО «Маркет.Трейд». 121099, Россия, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8.

Гарантия 1 год. Срок службы 5 лет.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ