


Грядка металлическая FURAMA

Оцинкованная/оцинкованная с полимерным покрытием

Инструкция по сборке



Стенка боковая 998x200 мм.



Стенка торцевая 458(608, 758, 958)x200 мм.



Стяжка усиливающая 495(645, 795, 995) мм.



Ножка 300 мм.



Ножка двойная 300 мм.



Винт М5



Гайка с фланцем М5

Комплектация грядки 1x1(0,8/0,65/0,5) м

Стенка боковая 998 мм.-2 шт.
Стенка торцевая 958(*758, 608, 458) мм.-2 шт.
Ножка 300 мм.-4 шт.
Винт М5-16 шт.
Гайка с фланцем М5-16 шт.

*В зависимости от ширины грядки

Комплектация грядки 2x1(0,8/0,65/0,5) м

Стенка боковая 998 мм.-4 шт.
Стенка торцевая 958(*758, 608, 458)мм.-2 шт.
Ножка 300 мм.-4 шт.
Ножка двойная 300 мм.-2 шт.
Стяжка усиливающая 995(*795, 645, 495)мм.-1шт.
Винт М5-26 шт.

Гайка с фланцем М5-26 шт.

*В зависимости от ширины грядки

Комплектация грядки 3x1(0,8/0,65/0,5) м

Стенка боковая 998 мм.-6 шт.
Стенка торцевая 958(*758, 608, 458)мм.-2 шт.
Ножка 300 мм.-4 шт.
Ножка двойная 300 мм.-4 шт.
Стяжка усиливающая 995(*795, 645, 495)мм.-2шт.
Винт М5-36 шт.

Гайка с фланцем М5-36 шт.

*В зависимости от ширины грядки

Комплектация грядки 4x1(0,8/0,65/0,5) м

Стенка боковая 998 мм.-8 шт.
Стенка торцевая 958(*758, 608, 458)мм.-2 шт.
Ножка 300 мм.-4 шт.
Ножка двойная 300 мм.-6 шт.
Стяжка усиливающая 995(*795, 645, 495)мм.-3шт.
Винт М5-46 шт.

Гайка с фланцем М5-46 шт.

*В зависимости от ширины грядки

Комплектация грядки 5x1(0,8/0,65/0,5) м

Стенка боковая 998 мм.-10 шт.
Стенка торцевая 958(*758, 608, 458)мм.-2 шт.
Ножка 300 мм.-4 шт.
Ножка двойная 300 мм.-8 шт.
Стяжка усиливающая 995(*795, 645, 495)мм.-4 шт.
Винт М5-56 шт.

Гайка с фланцем М5-56 шт.

*В зависимости от ширины грядки

Комплектация грядки 6x1(0,8/0,65/0,5) м


Стенка боковая 998 мм.-12 шт.
Стенка торцевая 958(*758, 608, 458)мм.-2 шт.
Ножка 300 мм.-4 шт.
Ножка двойная 300 мм.-10 шт.
Стяжка усиливающая 995(*795, 645, 495)мм.-5 шт.
Винт М5-66 шт.

Гайка с фланцем М5-66 шт.

*В зависимости от ширины грядки


Сборка грядки 1 метр

Шаг 1




С помощью винтов и гаек прикрутите к каждой боковой стенке по 2 ножки, как показано на рисунке. Ножки крепятся с внешней стороны стенки.

Шаг 2



С помощью винтов и гаек прикрутите торцевую стенку. Стенка крепится с внутренней стороны


Шаг 3



С помощью винтов и гаек прикрутите вторую торцевую стенку. Стенка крепится с внутренней стороны


Сборка грядки 2/3/4/5/6 метров

Шаг 1




Соедините боковые стенки между собой при помощи винтов и гаек через двойную ножку(два комплекта)

Шаг 2




С помощью винтов и гаек прикрутите торцевую стенку. Стенка крепится с внутренней стороны

Шаг 3



С помощью винтов и гаек прикрутите вторую торцевую стенку. Стенка крепится с внутренней стороны

Шаг 4



С помощью винтов и гаек прикрутите усиливающую стяжку