


Дрель D-400-10P. Схема сборки, лист 1 - листов 1



1	Винт
2	Патрон сверлильный
3	Шпиндель
4	Шпонка
5	Винт
6	Корпус редуктора
7	Подшипник 6201
8	Кольцо
9	Кольцо стопорное
10	Колесо зубчатое
11	Кольцо
12	Подшипник скольжения
13	Корпус (правая половина)
14	Винт
15	Наклейка
16	Подшипник 626
17	Статор
18	Ротор
19	Подшипник 608
20	Держатель
21	Крышка
22	Щетка угольная
23	Щеткодержатель
24	Выключатель
25	Конденсатор
26	Винт
27	Прижим
28	Муфта
29	Кабель электропитания с вилкой
30	Корпус (левая половина)