




1	Винт М5 × 20 (с левой резьбой)
2	Патрон сверлильный
3	Редуктор в сборе
3-1	Винт
3-2	Пластина
3-3	Кольцо
3-4	Обойма
3-5	Втулка
3-6	Пружина
3-7	Кольцо стопорное
3-8	Шайба
3-9	Шарик
3-10	Втулка
3-11	Кольцо
3-12	Шарик
3-13	Корпус редуктора
3-14	Пластина
3-15	Шпиндель
3-16	Штифт
3-17	Шестерня
3-18	Колесо
3-19	Водило
3-20	Шестерня
3-21	Кольцо

3-22	Крышка
4	Подшипник 608ZZ
5	Ротор
6	Подшипник 626ZZ
7	Статор
8	Крышка
9	Щетка угольная
10	Щеткодержатель
11	Катушка индуктивная
12	Конденсатор
13	Выключатель
14	Винт
15	Прижим
16	Муфта
17	Кабель электропитания
19	Табличка
20	Винт
21	Кольцо уплотнительное
22	Корпус (из двух частей)