

*Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию
*Сборку производить на твердой и ровной поверхности

арт.Т20.18
уп.400 042

арт.1456
уп.400 259
уп.400 301



арт.1457
уп.400 260
уп.400 301

Стол Т20.18, 1456, 1457

Опора регулируемая М6	Конус Н12,5 К1	Муфта Н25 М1	Стойка м/с	Шкант 8x35
уп.400 042 уп.400 300 уп.400 301	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт



(I,II,...)-действия по порядку



ВНИМАНИЕ!
При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом!

Номер	Наименование деталей	Кол - во, шт.	Обозначение деталей в изделии		
			Т20.18	1456	1457
1	Стенка боковая	1	02.01.31	200 65X	200 67X
2	Стенка боковая	1	02.01.32	200 66X	200 68X
3	Крышка	1	02.02.41	220 45X	220 46X