


Машина шлифовальная эксцентриковая ES-450-125. Схема сборки, лист 1 - листов 1



1	Корпус (правая часть)
2	Болт М5 × 50
3	Винт
4	Крышка
5	Ручка
6	Ручка
7	Корпус (левая часть)
8	Клемма
9	Статор в сборе
10	Подшипник 607-2Z
11	Ротор
12	Крыльчатка
13	Подшипник 6000RS
14	Шайба
15	Крыльчатка
16	Прокладка
17	Подшипник 6002RZ
18	Шайба 5
19	Шайба пружинная 5
20	Винт М5 × 18
21	Крышка
22	Винт

23	Фланец
24	Подошва
25	Шайба 5
26	Шайба пружинная 5
27	Винт М5 × 18
28	Шлифлист
29	Щетка угольная в сборе
30	Конденсатор
31	Регулятор электронный
32	Выключатель
33	Винт специальный
34	Прижим
35	Муфта
36	Кабель электропитания
37	Кольцо
38	Патрубок
39	Рамка
40	Мешок пылесборный