


Машина шлифовальная плоская OS-150-90. Схема сборки, лист 1 - листов 1



1	Кабель электропитания
2	Муфта
3	Патрубок
4	Кольцо
5	Винт
6	Прижим
7	Выключатель
8	Статор в сборе
9	Подшипник игольчатый
10	Элемент уплотнительный
11	Конденсатор
12	Корпус (из двух частей)
13	Провод
14	Щетка угольная
15	Щеткодержатель
16	Втулка щеткодержателя
17	Ротор в сборе
18	Крыльчатка
19	Подшипник 627
20	Фланец
21	Подшипник 6001
22	Зажим
23	Рама
24	Винт
25	Пластина
26	Прокладка
27	Держатель
28	Шайба
29	Втулка
30	Элемент уплотнительный
31	Винт
32	Патрубок