

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Запрещается эксплуатация двигателей без належного заземления и крепления. Запрещается монтаж, обслуговывание и демонтаж двигателей под напряжением. Запрещается работа двигателей со снятым кожухом вентилятора и крышкой вводного устройства. Запрещается самостоятельная доработка электродвигателя:

- увеличение диаметра крепежных отверстий;
- снижение путем проточки диаметра вала электродвигателя;
- другие механические изменения.

## 2. Перед монтажом необходимо:

- извлечь двигатель из упаковки и сверить данные на табличке и в паспорте на соответствие заказу;
- проверить, не получили ли двигатель каких-либо повреждений во время транспортировки и при грузообороте;
- проверить соответствие напряжения и частоты питанием сети данным, указанным на табличке двигателя;
- удалить смазку с законсервированных частей двигателя;
- убедиться в свободном вращении ротора от рук, при наличии транспортировочных стопоров вала – снять их;
- измерить сопротивление цепи терморезисторов с помощью омметра. Праводимое напряжение при измерении сопротивления цепи терморезисторов не должно быть более 7,5 В.
- измерить сопротивление изоляции обмотки статора с помощью мегаомметра. Если оно ниже 0,1 МОм, двигатель необходимо пропустить;
- убедиться в соответствии нагрузки приводного механизма и мощности выбранного электродвигателя;
- убедиться в соответствии критериев размещения, указанных на табличке;
- убедиться в соответствии зоны размещения и внешних факторов, воздействующих на электродвигатель и заполненности (IPXX) указанной на табличке.

## 3. При монтаже необходимо:

- обеспечить ровный фундамент и исключить вибрации, вызванные резонансами;
- обеспечить свободный приток к двигателю охлаждаемого воздуха и свободный отвод нагретого воздуха;
- во избежание снижение уровня защищенности коробка и элементов электродвигателя обеспечить правильный монтаж питающего и контрольных кабелей в БРНО. На неиспользуемых отверстиях под кабельные вводы должны быть установлены соответствующие заплатки.
- при насыщке деталей привода на вал обеспечить упор для горизонтального конца вала, чтобы усилия не передавались на подшипник.
- обеспечить соосность и параллельность соединяемых валов. Допустимая несогласность валов не более 0,2 мм;
- при использовании ременной передачи обеспечить правильное расположение валов двигателя и приводимого механизма. Минимальный диаметр шкива на валу двигателя и максимальное допустимое напряжение ремней определять по действующим нормам;
- нагрузку второго конца вала производить только посредством эластичной муфты;
- пускорегулирующую аппаратуру выбирать в соответствии с мощностью электродвигателя и с учетом всех составляющих нагрузки приводимым двигателем, механизмом;
- для защиты от перегрузки установливать тепловое реле по номинальному току нагрузки;
- плавкие вставки предохранителей для защиты от коротких и многозначных замыканий должны быть калиброванными и иметь клейкую завод-изготовителя или подразделения, ответственного за эксплуатацию предприятия, с указанием номинального тока установки.

- Приложение испытываемых вставок запрещается. Автоматические выключатели так же, как и предохранители с плавкими вставками, подбираются в соответствии с пусковым током электродвигателя.
4. По окончании монтажа необходимо:
- проверить по схеме на крышке вводного устройства правильность подсоединения выводов двигателя к сети;
  - проверить надежность затяжки контактных соединений во вводном устройстве крепежных соединений и

- уплотнений вводного устройства, исправность заземления;
- произвести пробный пуск двигателя на холостом ходу для проверки направления вращения и исправности механической части (отсутствие стука, задевания, вибрации и т.д.);
- после пуска на холостом ходу и устранения замеченных недостатков проверить работу двигателя под нагрузкой.

## ВНИМАНИЕ!

Измерение и оценку вибраций электродвигателей следует проводить строго в соответствии с ГОСТ ИСС 60034-14.

Если в двигателе установлен роликовый подшипник, то для нормальной работы подшипникового узла, на вал доложна действовать радиальная нагрузка.

Если установлен радиально-упорный подшипник, то для его нормального функционирования к валу двигателя должно быть приложено осевое усилие, имеющее строго определенное направление.

## 5. В процессе эксплуатации необходимо:

- вести обильное наблюдение за работой двигателя с целью контроля за нормальным техническим состоянием;
- систематически проводить техническое обслуживание. Периодичность проведения - не реже одного раза в 2 месяца;
- проводить текущий ремонт при замеченных отклонениях величины нагрева корпуса, уровня шума и вибрации и других неисправностях в работе двигателя, но не реже одного раза в год.

## 6. При техническом обслуживании необходимо:

- проводить наружный осмотр, очищать двигатель от грязи, проверять надежность заземления и состояние контактов, измерять сопротивление изоляции обмоток статора;
- проверить исправность и надежность крепления двигателей к месту установки и соединения с приводимым механизмом. Проверить затяжку болтовых соединений и состояние уплотнений по линии вала.

## 7. При текущих ремонтах необходимо:

- производить демонтаж и разработку двигателя, промывку, чистку и сушку деталей;
- проводить осмотр подшипников, статора и ротора для обнаружения механических повреждений, выявления легателей, подлежащих замене, восстановлению и притяжке; производить замену уплотнений по линии вала: армированные резиновые манжеты - после 2000 часов работы;
- армированные самодельными уплотнения U-образной формы - после 8000 часов работы;
- резиновые самодельные уплотнения U-образной формы - после 8000 часов работы;
- для двигателей с открытыми подшипниками через 6000-10000 часов работы, но не реже одного раза в 2 года, производить пополнение или полную замену консистентной смазки. Для пополнения использовать только консистентные смазки, совместимые со смазкой, заложенной в подшипники заводом изготовителем;
- производить замену подшипников при наработке свыше 20000 часов при горизонтальном положении и свыше 10000 при вертикальном расположении рабочего вала, а также при повышенном подшипником шуме, стуке в подшипниках или при заедании ротора за статор.

Подшипники снимать с вала только съемником и только в случае их замены.

## 8. Хранение

Хранить двигатели можно в таре или без нее в закрытом сухом и вентилируемом помещении, свободном от вибрации и пыли.

Резкие колебания температуры и влажности, вызывающие образование росы, не допускаются. По истечении срока консервации, указанного в паспорте, производится осмотр и переконсервация двигателя.