

1. Назначение и область применения

Адаптер для АКБ предназначен для обеспечения возможности установки батарей системы **LMS** на аккумуляторный инструмент **ЗУБР** серии **C1-18**.

2. Технические характеристики

Совместимые батареи L-MS	Тип аккумулятора	Напряжение	Емкость	Совместимые модели инструмента
АКБ-20-2	Стандарт ячейки 18650	20 В	2.0 А·ч	Инструмент серии C1-18
АКБ-20-4			4.0 А·ч	
BP-P-20-2	Power Pro ячейки 18650		2.0 А·ч	
BP-P-20-4			4.0 А·ч	

3. Рекомендации по эксплуатации

Изделие предназначено исключительно для обеспечения работы инструмента. Возможность зарядки аккумуляторных батарей серии **LMS** на зарядном устройстве **ЗУБР** серии **C1-18** не обеспечивается.

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено для установки только оригинальных батарей системы **LMS**. Использование батарей других производителей, даже если они подходят по техническим характеристикам и системе крепления, может привести не только к выходу из строя аккумулятора, но и к поломке инструмента. В крайнем случае, работа инструмента от батареи другого производителя не гарантируется.

Изделие увеличивает габариты батареи, что может привести к затруднению или невозможности установки аккумулятора в определенный инструмент или доступа инструмента в ограниченное пространство.

4. Указания по технике безопасности

- Не использовать для зарядки аккумуляторных батарей
- Не разбирать и не давать детям.
- Не погружать в воду.
- Не замыкать коротким замыканием контакты.

5. Срок службы

Назначенный срок службы – 5 лет с даты продажи. Назначенный срок хранения – 7 лет.

6. Условия транспортирования, хранения и утилизации

Храните изделие в упаковке производителя, в сухом и недоступном для детей месте, при температуре от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Транспортирование изделия осуществляйте в упаковке производителя при температуре от -20 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Отслужившее срок службы изделие или изделие с истекшим сроком годности/хранения подлежит обязательной утилизации в соответствии с местными экологическими требованиями.

7. Неисправности и методы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Инструмент не работает с подключенной батареей	Батарея разряжена	Зарядите батарею
	Батарея неисправна	Замените батарею
	Не совпадают протоколы работы изделия и сторонней АКБ	Используйте другую батарею
	Неисправность платы изделия	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается. Гарантия на изделие – 14 дней с даты покупки.

Версия: 090125

U: 241050

ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ,

141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36

Изготовлено для ЗАО «ЗУБР ОВК» (141002, Россия, Московская обл., г. Мытищи-2, а/я 36) на производствах ОКБ ЗУБР-ВОСТОК:

а) Тайвань, Тайчунг, Дали, ул. Хуанхо, 97;

б) КНР, Шанхай, ул. Хонгчао, 808;

в) КНР, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.

Импортер и уполномоченная организация по вопросам качества на территории Таможенного союза: