


Фрезер ER200-12. Схема сборки, лист 1 - листов 2



Фрезер ER200-12. Схема сборки, лист 2 - листов 2

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 1  | Ручка                 |
| 2  | Винт                  |
| 3  | Регулятор             |
| 4  | Штанга                |
| 5  | Винт                  |
| 6  | Крышка                |
| 7  | Щеткодержатель        |
| 8  | Щетка угольная        |
| 9  | Крышка                |
| 10 | Винт                  |
| 11 | Корпус                |
| 12 | Винт М4 × 85          |
| 13 | Шайба 4               |
| 14 | Винт                  |
| 15 | Крышка                |
| 16 | Регулятор электронный |
| 17 | Статор                |
| 18 | Подшипник 629         |
| 19 | Винт                  |
| 20 | Ротор                 |
| 21 | Винт М4 × 85          |
| 22 | Фланец                |
| 23 | Подшипник 6004        |
| 24 | Кольцо                |
| 25 | Втулка                |
| 26 | Крышка                |
| 27 | Втулка                |
| 28 | Пружина               |
| 29 | Цанга                 |
| 30 | Втулка                |
| 31 | Пружина               |
| 32 | Кнопка                |
| 33 | Винт М6 × 16          |
| 34 | Гайка цанговая        |
| 35 | Крышка                |
| 36 | Винт М5 × 16          |
| 37 | Рукоятка левая        |

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 38 | Винт М4 × 12          |
| 39 | Рычаг стопорный       |
| 40 | Винт                  |
| 41 | Пружина               |
| 42 | Втулка                |
| 43 | Кабель электропитания |
| 44 | Муфта                 |
| 45 | Выключатель           |
| 46 | Крышка                |
| 47 | Прижим                |
| 48 | Рукоятка правая       |
| 49 | Конденсатор           |
| 50 | Ось                   |
| 51 | Пружина               |
| 52 | Кольцо стопорное      |
| 53 | Втулка                |
| 54 | Втулка                |
| 55 | Фиксатор              |
| 56 | Пружина               |
| 57 | Зажим                 |
| 58 | Основание             |
| 59 | Винт М6 × 14          |
| 60 | Подошва               |
| 61 | Винт М4 × 8           |
| 62 | Пружина               |
| 63 | Ось                   |
| 64 | Винт                  |
| 65 | Упор ступенчатый      |
| 66 | Шарик                 |
| 67 | Пружина               |
| 68 | Шкала                 |
| 69 | Ось                   |
| 70 | Винт М6 × 8           |
| 71 | Уголок                |
| 72 | Упор параллельный     |
| 73 | Гайка М4              |
| 74 | Винт М6× 8            |

|    |                      |
|----|----------------------|
| 75 | Крышка прозрачная    |
| 76 | Наконечник           |
| 77 | Ключ гаечный         |
| 78 | Копир роликовый      |
| 79 | Втулка копировальная |