


Рубанок электрический EP-06. Схема сборки, лист 1 - листов 2



Рубанок электрический EP-06. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Винт
2	Крышка электродвигателя
3	Щеткодержатель
4	Щетка угольная
5	Корпус (правая половина)
6	Муфта кабеля электропитания
7	Прижим
8	Кабель электропитания с вилкой
9	Конденсатор
10	Винт самонарезающий
11	Выключатель
12	Крышка
13	Крышка
14	Катушка индуктивная
15	Рукоятка
16	Ротор
17	Подшипник 626RS
18	Диффузор
19	Винт
20	Статор
21	Винт самонарезающий
22	Крышка
23	Ремень
24	Шкив
25	Винт
26	Фланец
27	Подшипник 608
28	Корпус (левая половина)
29	Ножевой барабан
30	Планка
31	Планка
32	Нож строгальный
33	Подошва
34	Пружина
35	Крышка предохранительная
36	Патрубок

37	Гайка
38	Шкив
39	Винт самонарезающий
40	Фиксатор
41	Фланец
42	Втулка
43	Подшипник 6000
44	Ограничитель глубины выборки
45	Винт самонарезающий
46	Винт М5 × 10
47	Винт М5 × 8
48	Планка
49	Подошва передняя
50	Гильза
51	Пружина
52	Переходник
53	Шкала круговая
54	Ручка
55	Винт самонарезающий
56	Крышка
57	Ось
58	Втулка
59	Палец
60	Шайба
61	Упор параллельный
62	Уголок
63	Гайка барашковая
64	Винт
65	Ключ гаечный
66	Подшипник v626
67	Мешок для сбора стружки

ДЛЯ ЗАМЕТОК