




Рубанок электрический EP-02. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Винт самонарезающий
2	Крышка
3	Щеткодержатель
4	Щетка угольная
5	Корпус (правая половина)
6	Муфта кабеля электропитания
7	Прижим
8	Кабель электропитания с вилкой
9	Конденсатор
10	Винт самонарезающий
11	Выключатель
12	Крышка
13	Крышка
14	Катушка индуктивная
15	Рукоятка
21	Винт самонарезающий
22	Крышка
23	Ремень приводной
24	Шкив
25	Винт
26	Фланец
27	Подшипник 626 RS
28	Корпус (левая половина)
28.1	Ротор
29	Подшипник 608
29.1	Барабан ножевой
30	Диффузор
30.1	Планка
31	Винт
31.1	Планка
32	Статор
32.1	Нож строгальный
33	Подошва
34	Пружина
35	Крышка откидная
36	Патрубок
37	Гайка

38	Шкив
39	Винт
40	Фиксатор
41	Фланец
42	Гайка
43	Подшипник 626
44	Ограничитель глубины выборки
45	Винт
46	Винт
47	Винт
48	Пластина
49	Подошва передняя
50	Гильза
51	Планка
52	Переходник
53	Шкала круговая
54	Ручка
55	Винт
56	Крышка
57	Ось
58	Гайка
59	Палец
60	Подшипник v626
61	Ограничитель
62	Пружина
63	Винт
64	Шарик
65	Мешок для сбора стружки
66	Упор параллельный
67	Уголок
68	Гайка барашковая
69	Винт
70	Ключ гаечный

ДЛЯ ЗАМЕТОК