


Машина шлифовальная прямая VGM-950. Схема сборки, лист 1 - листов 1



|    |                   |
|----|-------------------|
| 1  | Гайка M14         |
| 2  | Шайба             |
| 3  | Фланец наружный   |
| 4  | Шайба             |
| 5  | Втулка            |
| 6  | Круг шлифовальный |
| 7  | Фланец внутренний |
| 8  | Шайба             |
| 9  | Шайба             |
| 10 | Подшипник 6203    |
| 11 | Винт M4           |
| 12 | Шайба             |
| 13 | Подшипник 6201    |
| 14 | Фланец            |
| 15 | Кольцо стопорное  |
| 16 | Колесо зубчатое   |
| 17 | Кольцо стопорное  |
| 18 | Вал               |
| 19 | Корпус редуктора  |
| 20 | Прижим            |
| 21 | Кольцо            |
| 22 | Винт              |
| 23 | Гайка             |
| 24 | Кожух             |
| 25 | Винт              |

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 26 | Штифт                          |
| 27 | Шпонка                         |
| 28 | Рукоятка правая                |
| 29 | Корпус электродвигателя        |
| 30 | Статор                         |
| 31 | Диффузор                       |
| 32 | Подшипник                      |
| 33 | Шайба                          |
| 34 | Ротор                          |
| 35 | Винт                           |
| 36 | Скоба                          |
| 37 | Винт                           |
| 38 | Табличка                       |
| 39 | Щеткодержатель                 |
| 40 | Щетка                          |
| 41 | Пробка                         |
| 42 | Табличка                       |
| 43 | Пластина                       |
| 44 | Выключатель                    |
| 45 | Муфта кабеля электропитания    |
| 46 | Кабель электропитания с вилкой |
| 47 | Прижим                         |
| 48 | Винт                           |
| 49 | Рукоятка левая                 |
| 50 | Винт                           |