


WORTEN

ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ (ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ) МАШИНА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Если у Вас возникли
вопросы, касающиеся
неисправностей, неполной
комплектации, неправильной
работы товара или заводского
брата, мы готовы помочь Вам.

Отсканируйте QR-код,
либо свяжитесь с нами
по WhatsApp или Telegram,
или же просто позвоните
по номеру ниже:




Телефон поддержки покупателей

+7 (926) 346-16-14

Просто позвоните нам!!!



ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ (ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ) МАШИНА



ВНИМАНИЕ!


Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт, его внешний вид а также внешний вид приложения могут отличаться от описанных в данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Мощность	400 Вт
Напряжение	220-240 В
Тип двигателя	щеточный
Диаметр диска	125 мм
Длина кабеля	2 м
Электр. регулировка оборотов	есть
Min число оборотов	7000 об/мин
Амплитуда колебаний	2 мм
Частота колебаний	14000-28000 кол/мин
Количество отверстий	8
Тип пылесборника	мешок
Число оборотов	7000-14000 об/мин


КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1 Шлифмашина x1;
- 2 Шлифовальный диск x16 шт;
- 3 Пылесборник x1;
- 4 Угольные щетки x2;
- 5 Инструкция на русском языке x1



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

- 1 Кнопка вкл/выкл
- 2 Корпус
- 3 Пылесборник
- 4 Шлифовальная подошва
- 5 Регулировка скорости



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОЧАЯ ЗОНА

1. Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.
2. Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
3. Во время работы с электроинструментом не подпускайте посторонних лиц и детей к нему.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

4. Заземленные инструменты должны быть подключены к правильно установленной розетке и заземлены в соответствии со всеми нормами и предписаниями. Никогда не вынимайте заземляющий штырь и не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте никаких переходных штекеров. Проконсультируйтесь со специалистом, если вы сомневаетесь в правильности заземления розетки.

5. Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.



6. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

7. Никогда не используйте шнур для переноски инструментов и не тяните вилку из розетки за шнур. Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Немедленно заменяйте поврежденный шнур.

8. При работе с электроинструментом на улице используйте наружный удлинитель с маркировкой «W-A» или «W». Эти шнуры предназначены для использования на открытом воздухе и снижают риск поражения электрическим током.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

9. Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете. Не используйте инструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.

10. Одевайтесь должным образом. Не носите свободную одежду или украшения. Собирайте длинные волосы. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей.

11. Избегайте случайного запуска. Перед подключением убедитесь, что переключатель в положении ВЫКЛ.

12. Перед включением инструмента извлеките регулировочные или гаечные ключи.

13. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие. Правильная опора и баланс позволяют лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.

14. Используйте средства безопасности. Всегда надевайте средства защиты глаз. В соответствующих условиях необходимо использовать респиратор, нескользящую защитную обувь, каску или средства защиты слуха. Очки для зрения или солнцезащитные очки НЕ являются защитой для глаз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА И УХОД

15. Используйте зажимы или другой практичный способ закрепления заготовки на устойчивой платформе. Удерживание изделия рукой или прижатым к телу может привести к потере контроля.

16. Не нажмите на инструмент с усилием. Подбирайте адекватное усилие. Правильное нажатие на инструмент позволит выполнить работу лучше и с той скоростью, на которую он рассчитан.

17. Не используйте инструмент, если переключатель не работает.

18. Перед выполнением каких-либо регулировок, замены принадлежностей или хранением инструмента отсоедините вилку от источника питания.

19. Храните неработающие инструменты в недоступном для детей месте.

20. Бережно обращайтесь с инструментом. Держите режущие инструменты острыми и чистыми.

21. Проверьте, нет ли ослабления соединения или заклинивания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу инструмента. Если инструмент поврежден, перед использованием проведите техническое обслуживание.

22. Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем для вашей модели.

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ НАЖДАЧНОГО ДИСКА

УСТАНОВКА

1. Отключите шлифовальную машину от сети.

2. Удалите грязь со шлифовальной подошвы.

3. Совместите отверстия на наждачном диске с отверстиями в шлифовальной подошве. Убедитесь, что подошва расположена по центру.

4. Прижмите наждачный диск к подошве.

УДАЛЕНИЕ

1. Отключите шлифовальную машину от сети.

2. Снимите диск со шлифовальной подошвы.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

УСТАНОВКА

Вдавите пылесборник в паз до тех пор, пока он полностью не войдет в зацепление с отверстием.



СНЯТИЕ

Извлеките пылесборник из шлифовальной машины и слегка постучите по нему, чтобы очистить от пыли.

ОБЫЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ

1. Поместите шлифовальную машину на обрабатываемую деталь **ПЕРЕД** включением переключателя. Если шлифовальная машина запускается до соприкосновения с обрабатываемой деталью, свободно плавающая рабочая площадка может привести к появлению царапин.

2. Перемещайте шлифовальную машину длинными размашистыми движениями. Действие произвольной орбиты позволяет шлифовать поперечными зернами. Не наклоняйте шлифовальную машину вблизи краев, иначе это может привести к нежелательному скруглению.

3. Величина давления прижима влияет на скорость вращения и результаты шлифования:

a. Легкое давление: рекомендуется для тонкой работы


b. Умеренное давление: рекомендуется для грубой работы.

c. Не оказывайте сильного давления; это не позволит диску вращаться в достаточной степени.


4. Держите шлифовальный диск ровно на обрабатываемой детали. Использование краев шлифовальной площадки или опрокидывание шлифовальной машины может привести к неровной отделке и сокращению срока службы шлифовальной подошвы.

5. Начните шлифовать наждачной бумагой с более крупной зернистостью и постепенно используйте все более мелкую зернистость, пока не будет достигнута желаемая отделка. Не переключайтесь с крупной зернистости на очень мелкую за один прием.

6. Чтобы избежать образования завихрений после завершения работы, осторожно поднимите инструмент с рабочей поверхности, затем выключите его.



для заметок



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

WORTEN

1	Дата приемки _____ Подпись клиента _____ Дата выдачи _____ Подпись клиента _____ Сер. № инструмента _____
2	Тип инструмента _____ Серийный номер _____ Дата изготовления _____ Дата продажи _____ Торговая организация [М.П.] _____ АКБ _____
3	Дата приемки _____ Подпись клиента _____ Дата выдачи _____ Подпись клиента _____ Сер. № инструмента _____

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой высококачественного инструмента, приобретенным компанией WORTEL. Данным гарантийным талоном WORTEL подтверждает высокое качество и безупречную функционирование инструмента при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации. Срок службы инструмента — 5 лет. По окончании гарантийного срока, а также для сохранения высокой производительности и надежности инструмента, рекомендуется обращаться в сервис-центр для осмотра и выполнения работ по техническому обслуживанию не реже одного раза в шесть месяцев.

Гарантийные обязательства:

Компания берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя, в течение 12 месяцев со дня продажи инструмента.

Условия гарантии:

Настоящая гарантia предоставлется компанией в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством.

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации рекомендуем Вам обращаться в сервисные организации, адреса которых Вы можете найти в комплекте с инструментом.

При покупке инструмента Требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструмент по эксплуатации и заполнению гарантийного талона при этом будет вынужден отложить Вашу покупку на качеству товара.

Подпись владельца _____

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

1. Неправильной стала спираль изображения или хранения в результате чего инструмент имеет механические повреждения, сильное вмятие и внутренне затяжение или ржавчину.
2. Удаление испытывалось не по назначению, с применением непредназначенных для него или изношенных раскалок, пакетов, насадок, приспособлений или их недоработки качества.

3. Ремонт самостоительного вскрытия инструмента, а также попытка его ремонта вне указанного на крепежном винте, замена смазки щеки, левого цапфа, нарушения скобки и др.).

4. Инструмент эксплуатировался с перегрузкой, повреждшей за собой выход его из строя.

5. Потеря работоспособности явилась следствием необратимых явлений или инактивации.

6. При обнаружении в инструменте посторонних предметов, насыщенных материалами или веществами, не являющимися отходами, сопровождающими применение по назначению, либо при нахождении в инструменте большого количества отходов, свидетельствующих об эксплуатации со снятием или неправильно установленным защитным кожухом, если попытка вызвана этой причиной.

Гарантия не распространяется на:

- » сменные принадлежности (сервир., буры, патроны, ном. пуланс., матрицы и т.п.);
- » повреждения светового инура;
- » расходные материалы (угольные щетки, проводные резинки, скакалку, радионити туника, кольца, сальники и др.);
- » электронную пульту, кольца, сальники и др.);
- » частичный серийный номер;
- » проведение профилактического технического обслуживания.

При первых признаках неисправности инструмента

Повышенная шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, скрип, искрение, запах гаря и т.п., его дальнейшее использование запрещается.

Подпись владельца _____



ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ (ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ) МАШИНА

