

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ЦИНКОМ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для модификации продуктов коррозии и эффективной защиты любых стальных изделий (детали автомобилей, строительные металлоконструкции, трубы, нефтегазопроводы, железнодорожный транспорт, сельскохозяйственная техника и др.), эксплуатируемых в условиях агрессивной среды.

СВОЙСТВА

Предназначен для преобразования продуктов коррозии и ингибирования процесса коррозии на различных поверхностях и изделиях из стали и чугуна при толщине слоя ржавчины до 80 мкм. Пассивирует поверхность металла, предохраняя его от дальнейшей коррозии. Образует защитное покрытие на основе цинка, формируя несущий слой под грунтовочные, лакокрасочные или другие функциональные покрытия на синтетической и натуральной основе. В процессе обработки на поверхности изделия образуется фосфатная плёнка серо-белого цвета, препятствующая повторному разрушению металла, распространению коррозии и разрушению лакокрасочного покрытия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистить обрабатываемую поверхность от рыхлой ржавчины и поврежденного лакокрасочного покрытия при помощи абразивных материалов или металлической щетки. Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 мин. Повернуть распылитель в положение «SPRAY». Нанести средство на сухую, обезжиренную поверхность с помощью распылителя в два слоя. После работы тщательно вымыть руки.

Использовать при температуре окружающей среды не ниже +10 °С. Окрашивать поверхность допускается после полного высыхания (не менее 30 мин. при температуре +20 °С).

УПАКОВКА

- Триггер-спрей 500 мл (арт. 33724)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков! Обязательно использование СИЗ органов зрения (защитные очки), кожи рук (перчатки) и спецодежды. Избегать попадания в глаза и внутрь. Не вдыхать испарения. Использовать только по прямому назначению в хорошо проветриваемом помещении! Хранить в местах, недоступных для детей!

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 60 месяцев с даты производства. При хранении допускается выпадение осадка. Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в плотно закрытой заводской упаковке. Температурный режим хранения: от 0 °С до +50 °С.

