



Защита рук

Инструкция по эксплуатации № 88465
Средства индивидуальной защиты рук
Перчатки для защиты от общих производственных
загрязнений, механических воздействий (истирания, порезов,
проколов), от воздействия статического электричества
VE702PESD - THEMIS VV792 ESD



ТР ТС 019/2011

НАЗНАЧЕНИЕ: перчатки предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания, порезов, проколов), от воздействия статического электричества.

ОПИСАНИЕ: перчатки защитные трикотажные бесшовные с эластичной манжетой из синтетических нитей с защитным покрытием из полиуретана.

Модель, артикулы и материалы указаны в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Артикулы	Размер, дюйм	Защитные свойства EN 388	Материал
VE702PESD	VE702PESD06	06	3 1 2 1 A	Основа: полиэстер/карбон (углеродное волокно). Покрывтие: полиуретан.
	VE702PESD07	07		
	VE702PESD08	08		
	VE702PESD09	09		
	VE702PESD10	10		
	VE702PESD11	11		
THEMIS VV792 ESD (THEMIS VV792)	VV792BC06	06	X 1 3 X X	Основа: полиамид с медной нитью. Покрывтие: полиуретан.
	VV792BC07	07		
	VV792BC08	08		
	VV792BC09	09		
	VV792BC10	10		
	VV792BC11	11		

Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:

Ми – от механических воздействий (истирание).

Мп – от механических воздействий (порез, прокол).

Эс – от воздействия статического электричества.

Продукция изготовлена в соответствии с EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 16350:2014 "Перчатки защитные. Электростатические свойства"

На каждой перчатке указываются уровни её эксплуатационных характеристик с соответствующей пиктограммой. Уровни определены для ладонной части перчатки (стандарт EN388).

EN388. Уровни следуют от низкой эффективности (уровень 1 или A) до наиболее высокого уровня (уровень 4 или 5 или F согласно стандарту, см. таблицу 2). 0 - указывает, что перчатка имеет уровень эффективности меньше минимального для данной опасности для пользователя. X - обозначает, что перчатка не прошла испытаний или испытания не проводились. Чем выше рабочие характеристики перчаток, тем больше их производительность и степень сопротивления рискам, для защиты от которых они предназначены. Уровни рабочих характеристик основываются на результатах лабораторных исследований, которые могут не отражать реальные условия на рабочем месте в силу влияния иных факторов, таких как температура, износ, истирание и т.д.

Таблица 2

EN388  A B C D Y P	A – Стойкость к истиранию (0÷4) B – Сопротивление порезу (0÷5) C – Сопротивление раздиру (0÷4) D – Стойкость к истиранию (0÷4) Y – Сопротивление порезу, метод TDM (A÷F) P - Защита от ударов в области пястной кости (P) (EN13594:2002 6.8.2)
	Внимание! Перчатки, обладающие прочностью на раздир/разрыв (уровень ≥1), не должны использоваться при наличии опасности захвата подвижными частями оборудования и машин.

ВЫБОР РАЗМЕРА: размер перчатки выбирается в зависимости от размеров кисти руки. Размер перчаток указывается в дюймах (1 дюйм≈2,71см). Обычно, чтобы определить свой размер, замеряют объем кисти посередине ладони, обернув ее сантиметровой лентой ближе к большому пальцу. Полученный результат делят на 2,71 и округляют с точностью до 0,5. Размер в дюймах указан в артикуле перчаток - последние две цифры.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: работник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. К выполнению работ допускается работник, прошедший инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Каждый раз перед началом эксплуатации необходимо произвести визуальный осмотр перчаток, убедиться в отсутствии повреждений. Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. Надевайте перчатки на чистые и сухие руки. Не снимайте перчатки до окончания работ, следите за тем, чтобы перчатки оставались целыми.

Требования к состоянию здоровья пользователя и возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ.

ВНИМАНИЕ!!! При возникновении раздражений или аллергических реакции необходимо прекратить использование перчаток и проконсультироваться с врачом.

ВНИМАНИЕ!!! Человеку, который носит защитные антистатические перчатки (предназначенные для рассеивания статического электричества), необходимо обеспечить корректное заземление. Сопротивление между человеком и землей не должно превышать 10⁸ Ом, что можно обеспечить, например, ношением соответствующей обуви и одежды. Защитные антистатические перчатки нельзя снимать или поправлять, находясь в огнеопасной или взрывоопасной атмосфере или работая с огнеопасными или взрывоопасными веществами. Защитные свойства антистатических перчаток могут ухудшаться в связи со старением, износом и/или загрязнением различными веществами. Данные перчатки для рассеивания электростатического заряда не должны использоваться в атмосферах с повышенным содержанием кислорода без предварительного разрешения компетентных ответственных лиц.

Расшифровка знаков, указанных на вшивном ярлыке:

-  - номер партии
 - дата изготовления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

				
Стирка запрещена	Отбеливание запрещено	Сушка без отжима в вертикальном положении	Глажка запрещена	Сухая чистка запрещена

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ: изделия необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищенном от замерзания и воздействия света. Перчатки защитные транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

СРОК ХРАНЕНИЯ (ГОДНОСТИ): 5 лет.

СРОК СЛУЖБЫ (ЭКСПЛУАТАЦИИ): до износа, зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 3 месяца, гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения инструкции по эксплуатации, условий хранения и ухода за изделием.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения правил хранения и эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ: утилизация осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



Производитель: "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция

Поставщик: ООО «Дельта Плюс С.Е.И.». Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3
<http://delta.plus>

Страна происхождения: указана на изделии и упаковке

Дата производства: указана на изделии и упаковке