


Ерши для очистки труб и втулок




Ерши для очистки труб с внешней резьбой W 1/2"

					1	2	3	4		5
				Одинарная спираль IBG				Двойная спираль IBGD		
D	GL	A	Упаковка	об/мин	STA прямые	ROF прямые	MES гофрированные	PA прямые	об/мин	STA прямые
мм	мм	мм	мм	макс.	Арт. №	Арт. №	Арт. №	Арт. №	макс.	Арт. №
20	150	100	10	2500	502.120.24	502.420.24	502.720.24	502.820.24	2000	522.120.24
22	150	100	10	2500	502.122.24	502.422.24	502.722.24	502.822.24	2000	522.122.24
25	150	100	10	2500	502.125.24	502.425.24	502.725.24	502.825.24	2000	522.125.24
28	150	100	10	2500	502.128.24	502.428.24	502.728.24	502.828.24	2000	522.128.24
30	160	100	10	1000	506.130	506.430	506.730	506.830	1500	526.130
32	160	100	10	1000	506.132	506.432	506.732	506.832	1500	526.132
35	160	100	10	1000	506.135	506.435	506.735	506.835	1500	526.135
38	160	100	10	1000	506.138	506.438	506.738	506.838	1500	526.138
40	160	100	10	1000	506.140	506.440	506.740	506.840	1500	526.140
44	160	100	5	1000	506.144	506.444	506.744	506.844	1500	526.144
50	160	100	5	1000	506.150	506.450	506.750	506.850	1500	526.150
57	160	100	5	1000	506.157	506.457	506.757	506.857	1500	526.157
63	160	100	5	1000	506.163	506.463	506.763	506.863	1500	526.163
69	160	100	5	1000	506.169	506.469	506.769	506.869	1500	526.169
75	160	100	5	1000	506.175	506.475	506.775	506.875	1500	526.175
82	160	100	5	1000	506.182	506.482	506.782	506.882	1500	526.182
88	160	100	5	1000	506.188	506.488	506.788	506.888	1500	526.188
94	160	100	5	1000	506.194	506.494	506.794	506.894	1500	526.194
101	160	100	5	1000	506.101	506.401	506.701	506.801	1500	526.101
125	160	100	5	1000	506.106	506.406	506.706	506.806	1500	526.106
150	160	100	5	1000	506.211	506.411	506.711	506.811	1000	526.111
200	160	100	5	1000	506.220	По запросу	506.720	506.820	1000	По запросу

Использование при установке на станок

При использовании механизированных ершей обязательно соблюдайте указанную максимальную скорость. Используйте ерши на максимальных оборотах только при глубине зажима не менее 10 мм и после вставки в обрабатываемую деталь до начала вращения. Ерши должны вращаться по часовой стрелке.



Артикулы, выделенные жирным шрифтом, имеются в наличии на складе.

Для артикулов, выделенных курсивом, требуется минимальный объем заказа.

STA = Стальная проволока

ROF = Проволока из нержавеющей стали

MES = Латунная проволока

PA = Полиамид