




Станок вертикально-фрезерный WMM-0,75. Схема сборки, лист 2 - листов 3

1	Панель боковая
2	Планка
3	Опора
4	Винт
5	Переключатель
6	Пластина
7	Шайба
8	Гайка
9	Болт специальный
10	Шайба
11	Гайка
12	Винт
13	Шайба
14	Гайка
15	Полка
16	Табличка
17	Табличка
18	Гайка
19	Шайба
20	Опора
21	Ограждение
22	Кабель электропитания с вилкой
23	Кабель электрический
24	Табличка
25	Табличка
26	Шайба
27	Болт
28	Ножка
29	Табличка
30	Болт
31	Болт
32	Шайба
33	Опора
34	Скоба
35	Шайба

36	Винт
37	Винт саморезующий
38	Шайба
39	Палец
40	Шпилька
41	Штифт
42	Планка
43	Планка направляющая
44	Крышка правая
44А	Крышка левая
45	Упор угловой
46	Ручка
47	Указатель
48	Винт саморезующий
49	Штифт
50	Болт специальный
51	Фиксатор
52	Стол рабочий
53	Вкладыш
53А	Вкладыш
54	Винт
55	Шайба
56	Палец копировальный
57	Ограждение
58	Шпилька
59	Ограждение
60	Планка направляющая
61	Ручка фиксирующая
62	Шайба
63	Шайба
64	Фиксатор
65	Шайба
66	Болт
67	Винт регулировочный
68	Ручка
69	Штифт

70	Винт
71	Фиксатор
72	Вал регулировочный
73	Шайба
74	Гайка
75	Болт
76	Шайба
77	Планка
78	Винт
79	Стойка
80	Гайка
81	Шайба
82	Кронштейн
83	Фиксатор
84	Гайка
85	Колпак
86	Болт
87	Корпус
88	Зажим
89	Втулка
90	Штифт
91	Ось
92	Фиксатор
93	Штифт
94	Зажим
95	Болт
96	Гайка
97	Шайба
98	Шайба
99	Шайба
100	Шайба
101	Хвостовик конусный
102	Гайка колпачковая
103	Цанга
104	Цанга
105	Шпиндель

106	Шпонка
107	Кольцо
108	Шайба
109	Подшипник
110	Гильза
111	Втулка
112	Подшипник
113	Шкив
114	Гайка
115	Палец
116	Пружина
117	Винт
118	Втулка
119	Шпилька
120	Ручка
121	Шпилька
122	Гайка
123	Ремень
124	Болт
125	Шайба
126	Кожух защитный
127	Шкив
128	Винт
129	Электродвигатель
129-1	Конденсатор
129-2	Кожух конденсатора
129-3	Электрокоробка
129-4	Крыльчатка вентилятора
129-5	Кожух вентилятора
130	Шпонка
131	Болт
132	Шайба
133	Шайба
134	Болт
135	Шайба
136	Площадка электродвигателя

Станок вертикально-фрезерный WMM-0,75. Схема сборки, лист 3 - листов 3

137	Шайба
138	Гайка
139	Шайба
140	Шайба
141	Шайба
142	Пластина

143	Винт
144	Переключатель
145	Скоба

ДЛЯ ЗАМЕТОК