

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

RT-SP-ET20S RT-SP-ET30S RT-SP-ET50S

Пресс электрогидравлический профессиональный



Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ!


Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Усилие	Α	В	С	C1	D	Е	F	G1	G2	R	М
RT-SP-ET20S	20 т	850	540	1602	1830	134	540	990	48	910	180	260
RT-SP-ET30S	30 т	850	540	1650	1850	148	540	990	75	990	180	240
RT-SP-ET50S	50 т	930	750	1850		200	650	1245	120	820	200	280

Габариты указаны в миллиметрах.







ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


- 1. Пресс применяется для совершения широкого круга механических операций в отраслях автомобильного обслуживания и производства, таких как: запрессовка/выпрессовка подшипников и других деталей, установленных с натягом. Используйте пресс только по назначению вместе с соответствующим инструментом.
- 2. Установка, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования может быть осуществлено только квалифицированным персоналом, имеющим достаточные технические знания и ознакомленным с информацией по технике безопасности. Строго воспрещается работа с инструментом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- 3. Не допускайте детей и посторонних к рабочей зоне.
- 4. Перед началом эксплуатации пресса убедитесь, что все детали исправны и находятся на своем месте, а также внимательно осматривайте пресс на предмет трещин в местах сварки, деформаций, ослаблений соединяющего крепежа и отсутствия каких-либо деталей, а также утечек масла.
- 5. В данном изделии используется гидравлическое масло ISO 15, ISO 22 или другое гидравлическое масло того же качества. Пресс поставляется с необходимым объемом масла. Объем масла:
 - RT-SP-ET20S 1.7 л.
 - RT-SP-ET30S 2 л.
 - RT-SP-ET50S 2.3 л.
- 6. При появлении необычного шума или вибрации немедленно прекратите использование пресса, осмотрите его и обратитесь за помощью в сервисный центр.
- 7. Если пресс подвергся перегрузкам или ударам, следует прекратить его эксплуатацию и обратиться в сервисный центр.
- 8. Располагайте пресс вплотную к стене. Если пресс расположен в открытом цехе, необходимо установить ограждение в задней части устройства. Пресс допускается размещать только на полу.
- 9. Во время работы оператор должен носить специальную одежду и обувь, перчатки, каску и защитные наушники.
- 10. Следите за ходом работы пресса, не отвлекайтесь и сосредоточьтесь на предстоящей работе.
- 11. При выполнении процедур по выпрессовке/запрессовке убедитесь, что детали точно отцентрированы относительно штока гидравлического цилиндра пресса.
- 12. Держите части тела на безопасном расстоянии от станины пресса.
- 13. Не используйте пресс для сжатия пружин и других схожих предметов и механизмов, способных соскочить и нанести травму.
- 14. Любое изделие, которое было каким-либо образом повреждено, изношено или работает неправильно, должно быть снято с эксплуатации до ремонта. Рекомендуется проводить ремонт силами сервисного центра.
- 15. Запрещается самостоятельно модифицировать пресс. Запрещается самостоятельно ремонтировать и модифицировать предохранительные клапаны.



- 16. Не превышайте номинальное усилие пресса и V-образных блоков.
- 17. Содержите пресс в чистоте и хорошо смазывайте его. Если пресс подвергался воздействию дождя, снега или песка, перед использованием его необходимо очистить.
- 18. Храните пресс с полностью убранным штоком в сухом, защищенном от коррозии месте, где он не будет подвергаться воздействию агрессивных паров, абразивной пыли или любых других вредных элементов. Периодически проверяйте состояние пресса.
- Несоблюдение данных инструкций может привести к поломкам оборудования, повреждению обрабатываемой детали и травмам оператора. Производитель не несет ответственность за неправильное взаимодействие с прессом или обрабатываемой деталью.

Предупреждения и предостережения, описанные в этом руководстве, не могут охватить все возможные ситуации и случаи, которые могут произойти. Поэтому следует понимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которыми необходимо руководствоваться при использовании пресса.


СБОРКА СБОРКА ОСНОВАНИЯ



- 1. Гайка
- 2. Гровер
- 3. Винтовая гайка
- 4. Анкерные болты
- 5. Анкерная гайка




УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА (ДЛЯ RT-SP-ET20S И RT-SP-ET30S)



- 1. Запорный винт
- 2. Компонент подвижной оси
- 3. Цилиндр в сборе
- 4. Блокирующая ручка


УСТАНОВКА РУКОЯТКИ (ДЛЯ RT-SP-ET50S)




- 1. Гайка
- 2. Держатель рукоятки
- 3. Гровер
- 4. Гайка
- 5. Держатель ручки лебедки



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (ДЛЯ RT-SP-ET20S И RT-SP-ET30S)




- 1. Блок управления
- 2. Гайка
- 3. Гровер
- **4**. Болт
- 5. Трубка для масла






ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (ДЛЯ RT-SP-ET50S)



- 1. Блок управления
- 2. Гайка
- 3. Гровер
- Болт


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКИ ДЛЯ МАСЛА (ДЛЯ RT-SP-ET50S)



- 1. Трубка для масла
- 2. Соединение трубки для масла




ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ КОНТРОЛЯ ПЕДАЛИ



- 1. Разъем «папа»
- 2. Фиксатор кабеля
- 3. Разъем «мама»

подключение подсветки



- 1. Разъем «папа»
- 2. Разъем «мама»




УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1. Напряжение электрического блока управления: однонаправленный переменный ток 220 В переменного тока частотой 50/60 Гц.
- 2. Перед использованием убедитесь, что все детали закреплены и затянуты, а пресс установлен на твердой, ровной и горизонтальной поверхности.
- 3. Убедитесь, что рабочий стол правильно установлен и зафиксирован.
- 4. Во время работы пресса оставляйте вокруг него достаточно места, чтобы к нему всегда был легкий доступ.
- 5. V-образные блоки должны использоваться парами, а не поштучно.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Открутите пробку масляного бака. Сохраните ее для последующего технического обслуживания.
- 2. Установите штуцер подачи воздуха.




- 1. Электрический блок управления
- 2. Пробка масляного бака
- 3. Штуцер подачи воздуха



3. Подключите блок управления к сети 220 В.




УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ







ПЕДАЛИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ V-ОБРАЗНЫХ БЛОКОВ


При использовании V-образных блоков всегда следите за тем, чтобы штифты 7.1 выступали вниз.







СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ





ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
- 2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
- 3. Для сохранения гарантийных обязательств, при эксплуатации следует соблюдать правила установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
- 4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.
- 5. Следующие случаи не входят в рамки гарантийного обслуживания:
 - повреждение в результате распыления неподходящих жидкостей;
 - повреждения, вызванные падением;
 - повреждения, вызванные распылением горячих жидкостей;
 - повреждения, возникшие в результате самостоятельного демонтажа и модификации изделия.

Срок гарантии: 24 МЕСЯЦА со дня продажи.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ:						
Модель						
Торгующая организация						
Проседения и просед	ФИО:		Подпись:			
Проверил и продал						
Дата продажи		Печать				
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ:						
С условиями гарантии	ФИО:		Подпись			
ознакомлен:						



EHC