



Спецодежда

Инструкция по эксплуатации № 03727 Одежда специальная сигнальная повышенной видимости EASYVIEW



TP TC 019/2011

НАЗНАЧЕНИЕ: одежда специальная сигнальная повышенной видимости (3 класса) для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания), воды.

Одежда специальная предназначена для обеспечения видимости человека в дневное и ночное время.

Соответствует требованиям: TP TC 019/2011 TP TC 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».


ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:

З	от общих производственных загрязнений
Ми	механических воздействий (истирания)
Ву	для защиты от воды (водоупорность)
Со	сигнальная повышенной видимости

Продукция изготовлена в соответствии с EN ISO 13688:2013 «Защитная одежда. Общие требования»; EN ISO 20471:2013 /A1:2016 «Одежда повышенной видимости. Методы испытаний и требования»; EN 343-2019 «Защитная одежда. Защита от дождя».

ВЫБОР РАЗМЕРА: одежду специальную необходимо подбирать в соответствии с антропометрическими данными пользователя. Размер одежды указан на изделии (XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL).

А	В	С
Измерьте объем груди в самой широкой ее части	Измерьте свой рост стоя ровно, без обуви	Измерьте объем талии



Размер	XS/TPТ	S/PT	M/TM	L/GT	XL/XG	XXL/XX	3XL/3X
Рост (В), см	156/164	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196	196/204
Куртка Ветровка Жилет Объем груди в самой широкой ее части (А), см	90/94	94/98	98/102	102/106	106/110	110/114	114/118
Брюки Полукомбинезон Объем талии (С), см	-	66/74	74/82	82/90	90/98	98/106	106/117

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: перед эксплуатацией одежды специальной необходимо провести ее осмотр, проверить комплектность, целостность, убедиться в отсутствии повреждений и загрязнений. Проверку проводят ежедневно в течение всего срока эксплуатации. Не рекомендуется использовать поврежденную и/или загрязненную одежду – наличие загрязнений или повреждений снижают ее защитные свойства.

Требования к состоянию здоровья пользователя и возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: для сохранения защитных свойств одежды специальной рекомендуется регулярный уход за изделием. При этом следует строго соблюдать рекомендации, указанные на вшитом ярлыке изделия в виде символов. Застежки-молнии, кнопки, пуговицы, контактная лента в процессе стирки и/или химчистки должны быть застегнуты. После эксплуатации во влажных условиях изделие рекомендуется просушить в подвешенном состоянии, не допускается контакты с отопительными приборами

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: одежду специальную в транспортной упаковке допускается перевозить любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Одежда специальная должна храниться в крытых помещениях вдали от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 3 месяца.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдений правил хранения и эксплуатации.

СРОК СЛУЖБЫ (ЭКСПЛУАТАЦИИ): до износа.

СРОК ГОДНОСТИ (ХРАНЕНИЯ): 10 лет при соблюдении правил транспортирования и хранения.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ: утилизация одежды специальной не должна наносить вреда окружающей среде. Одежду специальную необходимо утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами.



Производитель: "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция

Поставщик: ООО «Дельта Плюс С.Е.И.». Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3

<http://delta.plus>

Страна происхождения: указана на изделии

Дата производства: указана на изделии