




Плиткорез ТС-12. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Винт
2	Шайба
3	Кожух
4	Кожух (внутренняя часть)
5	Гайка
6	Фланец наружный
7	Круг алмазный
8	Фланец внутренний
9	Винт
10	Кожух защитный
11	Гайка
12	Стенка
13	Кронштейн
14	Фиксатор
15	Шайба
16	Пластина
17	Планка направляющая
18	Винт
19	Фиксатор
20	Пластина прижимная
21	Стол
22	Рама
23	Ножка резиновая
24	Упор угловой

25	Блок выключателей
26	Корпус
27	Зажим
28	Панель выключателей
29	Винт
30	Прокладка
31	Винт
32	Панель
33	Прокладка
34	Наклейка
35	Кабель сетевой с вилкой
36	Винт
37	Зажим
38	Конденсатор
39	Электродвигатель
40	Поддон

ДЛЯ ЗАМЕТОК