

## APPA 111 Мультиметр цифровой с функцией True RMS APPA™

- Более 10 измерений True RMS, включая: измерение переменного (AC) и постоянного (DC) тока до 200 A, переменного (AC) и постоянного (DC) напряжения до 1000 B, емкости до 100 мФ, сопротивления до 60 МОм, испытание p-n переходов, проверка целостности цепи, мониторинг частоты, измерение температуры, скважности
- Базовая погрешность (DCV):± (0,5 % + 4 е.м.р.)
- Полоса пропускания 1000 Гц для измерения переменного напряжения и переменного тока
- Выбор диапазона Авто/Ручной
- Симьольный ЖК-дисплей ,70\*52 мм, разрядностью 4 знака, максимальное индицируемое число 6000, подсветка
- Подключение внешних термопар
- Питание осуществляется от батарей 4шт\*1,5 В ААА
- Индикатор низкого заряда батареи питания
- Автоматическое выключение питания
- Двух-диапазонный тест NCV, который быстро определяет нейтральные и фазные провода по интенсивности света
- Звуковая/визуальная сигнализация результатов измерения с помощью 3-х цветного LED-индикатора и зуммера
- Встроенный Фонарик
- Прочная двойная формовка и водонепроницаемый промышленный дизайн корпуса IP65
- Устойчив к падению с высоты 1 м
- Соответствует классу безопасности EN61010-1 при CAT II 1000 B/ CAT III 600 B.

| МОДЕЛЬ                           |  | APPA 111               |
|----------------------------------|--|------------------------|
| ОСНОВНЫЕ<br>ФУНКЦИИ<br>ИЗМЕРЕНИЯ | ACA,ACV  | +                      |
|                                  | DCA,DCV  | +                      |
|                                  | Сопротивление                                    | +                      |
|                                  | Емкость  | +                      |
|                                  | Проводимость                                     |                        |
|                                  | Частота  | +                      |
|                                  | К-т заполнения импульсов                         | +                      |
|                                  | Температура                                      | +                      |
|                                  | Измерение проводников под<br>напряжением 9(Live) | +                      |
|                                  | Измерение hFE транзисторов                       | +                      |
|                                  | Двух-диапазонный тест NCV                        | +                      |
|                                  | Встроенный фонарик                               | +                      |
|                                  | Регистрация Min/Max значений                     |                        |
|                                  | Регистрация пиковых значений Peak                |                        |
|                                  | Режим LPF (с ФНЧ)                                |                        |
| РЕЖИМ<br>ОТОБРАЖЕНИЯ             | TN Дисплей                                       | 4 зн, макс. число 6000 |

| Технические характери                  | стики  |  |  |
|--|--|--|--|
| ТТД нормируются при:(23 ±5             | ::(23 ±5) °C, отн. влажность≤ 75 %,                |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | ПАРАМЕТРЫ  | ЗНАЧЕ  | <b>РИН</b>   |
| Измерение постоянного напряжения (DCV) | Пределы измерений Разрешение Погрешность измерений | 600 mB/ 6/ 60<br>0,1 mB/ 1 mB/ 10<br>± (0,5 % + 4 e.m<br>± (0,7 % + 3 e.m<br>± (0,7 % + 10 e.m | 0 мВ/ 0,1 В/ 1 В<br>.р.) до 600 мВ<br>и.р.) до 600 В |
|  | Входной импеданс                                   | ± (0,7 % 10 c.r  | . ,  |
| Измерение переменного                  | Пределы измерений                                  | 6/ 60/ 600   | 0/ 1000 B  |
| напряжения<br>(ACV TRMS)               | Разрешение   | 1 mB/ 10 mB/ 100 mB/ 1 B   |  |
| (AGV TAMO)                             | Погрешность измерений в полосе частот*             | 45-400Гц   | 400-1000Гц   |
|  | 6 B  | $\pm$ (0,8 % + 5 e.m.p.)   | $\pm$ (1,0 % + 8 e.m.p.                              |
|  | 60 B   |  | $\pm$ (1,5 % + 8 e.m.p.                              |
|  | 600 B  |  |  |
|  | 1000 B   | ± (1,0 % + 10 е.м.р.   | ± (1,8 % + 12 е.м.р.                                 |
|  | Входной импеданс                                   | ≥10 M  | ИОм  |
|  | Полоса частот                                      | 40 1000 Гц   |  |
| Измерение силы переменного тока        | Пределы измерений<br>Разрешение                    | 60 мА/ 600 мА/ 20 А<br>10 мкА/ 0,1 мА/ 10 мА   |  |

| (ACA TRMS)                 | Погрешность измерений в полосе частот*       | 45-400 Гц   | 400-1000 Гц  |  |
|----------------------------|--|---|--|--|
|                            | 60 MA  | ± (1,0 % + 12 е.м.р.)   | ± (1,5 % + 12 e.m.p.                                       |  |
|                            | 600 MA                                       | $\pm (2.0 \% + 3 \text{ e.m.p.})$   | ± (2,5 % + 5 e.m.p.  |  |
|                            | 20 A   | ± (3,0 % + 5 e.m.p.)  | ± (3,5 % + 8 e.m.p.  |  |
|                            | Полоса частот                                | = (0,0 /0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     | _ (6,6 % + 6 6р.<br>451000Гц                               |  |
| Измерение постоянного тока | Пределы измерений                            | 6   | 0 мкА/ 6/ 60/ 600 мА/ 20 A                                 |  |
| (DCA)                      | Разрешение                                   | 0,01 mkA/ 1 mkA/ 10 mkA/ 0,1 mA/ 10 mA  |  |  |
|                            | Погрешность измерений*                       | ± (0,8 % + 8 е.м.р.) до 600 мА,<br>± (2,0 % + 5 е.м.р.) до 20 А                 |  |  |
| Сопротивление              | Пределы измерений                            | 600 OM/ 6/ 60/ 600 KOM/ 6/ 60 MOM   |  |  |
|                            | Разрешение                                   | 0,1 Om/ 0,001 kOm/ 0,01 kOm/ 0,1 kOm/ 0,001 mOm/ 0,01 mOm                       |  |  |
|                            | Погрешность                                  | ± (0,8 %+ 5 е.м.р.) – до 600 Ом /   |  |  |
|                            |  | ±(0,8 % +3 е.м.р.) до 600 кОм /   |  |  |
|                            |  | ± (1,5 % + 5 e.m.p.) до 6 MOm/  |  |  |
|                            |  |   | ,5 % +25 е.м.р.) до 60МОм /                                |  |
| Проверка целостности цепи  | Разрешение                                   | ,   | 0,1 Ом   |  |
|                            | Звуковой сигнал подается                     | При сопротивлении ≤ 30 Ом   |  |  |
|                            | Звуковой сигнал отсутствует                  |   | ротивлении ≥ 30 Ом (или обрыв)                             |  |
| Гест диодов                | Диапазон                                     | ,   | 6 B  |  |
|                            | Разрешение                                   |   | 0,001 B  |  |
|                            | Нормальное напряжение PN                     | 0,50,8 B  |  |  |
|                            | перехода                                     |   |  |  |
|                            | Макс. напряжение с                           |   | 2 0 D  |  |
|                            | разомкнутой цепью                            |   | 3,0 В пост. тока   |  |
| Ізмерение hFE транзисторов | Диапазон                                     |   | 1000 β   |  |
|                            | Разрешение                                   |   | 0,001 β  |  |
| Емкость                    | Пределы измерений                            | 6/ 60/ 600  | ) нФ/ 6/ 60/ 600 мкФ/ 6/ 60/ 100 мФ                        |  |
|                            | Разрешение                                   | 1 пФ/ 10 пФ/ 100 пФ/  | 1 нФ/ 10 нФ/ 100 нФ/ 1 мкФ/ 10 мкФ/ 100 мкФ                |  |
|                            | Погрешность измерений                        | ± (   | 5,0 % + 35 е.м.р.) –до 6 нФ                                |  |
|                            |  |   | 5 % + 20 е.м.р.) – до 600 мкФ                              |  |
|                            |  |   | 5,0 % + 10 е.м.р.) – до 6 мФ                               |  |
|                            |  |   | ),0 % + 0 е.м.р.) – до 100 мФ                              |  |
| Температура                | Диапазон измерений                           |   | 00/ 0400/ 4001000°C  |  |
|                            | Разрешение                                   |   | 1 °C   |  |
|                            | Погрешность измерений.                       | 4   | : (6,0 % + 5 е.м.р.) до 0°C                                |  |
|                            | погрошность изморении.                       |   | (2,0 % + 4 е.м.р.) до 400°C                                |  |
|                            |  |   | 2,0 % + 4 е.м.р.) до 400 °C<br>2,0 % + 5 е.м.р.) до 1000°C |  |
|                            |  | ± (   | 2,0 70 + 3 е.м.р.) до 1000 С                               |  |
|                            | Термопара (тип)                              |   | К-тип  |  |
| Частота(Hz)                | Диапазон измерений                           |   | 9,9999 Гц 10,0 МГц   |  |
|                            | Разрешение                                   |   | 0,001 Гц…100 кГц   |  |
|                            | Погрешность измерений                        |   | $\pm (0,1 \% + 4 \text{ e.m.p.})$                          |  |
|                            | Амплитуда на входе                           |   | 100 мВ30 Вскз  |  |
| Коэффициент заполнения     | Диапазон измерений                           |   | 0,1 99,9 %   |  |
| <b>импульсов</b> (Duty%)   | Разрешение                                   |   | 0,1 %  |  |
|                            | Погрешность измерений                        |   | ± (2,0 % + 5 е.м.р.)                                       |  |
|                            | Амплитуда на входе                           |   | 100 мВ30Вскз   |  |
| Общие данные               | Измерение ист.скв.зн.                        | Сигнал произвольной фо  | рмы (True RMS)   |  |
|                            | Скорость измерений                           | 3 изм/с   |  |  |
|                            | Дисплей                                      | Символьный ЖК-дисплей ,70*52 мм, разрядностью 4 знаков                          |  |  |
|                            | Макс. индицируемое число                     | 6000  |  |  |
|                            | Макс. индицируемое число<br>Источник питания | бооо<br>Батарея 4шт* 1,5 В ААА  |  |  |
|                            | Условия эксплуатации                         | •   |  |  |
|                            | условия эксплуатации<br>Условия хранения     | 0°C40 °C, отн. влажность не более 75 % -20°C60 °C, отн. влажность не более 75 % |  |  |
|                            | •  | •   |  |  |
|                            | I ODODIATIU IO DOGMODI I                     | 175 x 81 x 48,5 мм  |  |  |
|                            | Габаритные размеры                           | 175 X 61 X 46,5 MM  |  |  |

Масса 345 г (с батареей)

\* - погрешность измерений по переменному току и переменному напряжению нормируются в диапазоне от 11 % до 100 % от предела измерений.
Приложение: Вид 3х-цветного LED индикатора.

