

SWARM A10

Маска с автоматическим светофильтром



SWARM A10

Область применения

- Ручная дуговая сварка покрытым электродом (MMA)
- Сварка плавящимся электродом в среде защитного газа (MIG/MAG)
- Сварка порошковыми проволоками, в том числе самозащитными (FCW)
- Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (TIG)
- Плазменная резка
- Дуговая строжка и резка

Сварочная маска SWARM A10 — идеальный выбор доступной и эффективной защиты при сварке. Автоматический затемняющийся фильтр (ADF) с фиксированным уровнем DIN 11 обеспечивает выполнение широкого спектра сварочных работ, предоставляя при этом большую область обзора с превосходной оптикой. Удобная кнопка проверки гарантирует работу светофильтра перед использованием. Сменная батарея заряжается от резервной солнечной батареи, чтобы максимально продлить срок службы между заменами.

Маска SWARM A10 может применяться при сварке со всеми наиболее распространенными процессами, включая ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA) и сварку плавящимся электродом в среде защитного газа (MIG/MAG). Легкий, обтекаемый корпус, обеспечивает комфорт в течение всего дня.

- Смотровое окно светофильтра 92 x 42 мм
- Фиксированная степень затемнения DIN 11
- Режим «Зачистка» (работа с УШМ)
- Оптический класс светофильтра 1/1/1/2
- 2 сенсора горения дуги
- 2-позиционная регулировка задержки осветления и 3-позиционная регулировка чувствительности
- Сменные батареи CR2032
- Индикатор низкого уровня заряда



SWARM A10 вид спереди


SWARM A10

Технические характеристики	
Размер смотрового окна светофильтра	92 x 42 мм
Степень затемнения светофильтра	DIN 11
Статическое затемнение светофильтра	DIN 3
Источник питания	2 x CR2032, заменяемые
Сенсоры дуги (шт.)	2
Время перехода в темное состояние	0,1 миллисекунды
СЕ Оптический класс светофильтра	1/1/1/2
Стандарты и сертификаты	EAC, TP TC 019/2011 CE: EN175; EN379; EN166 ANSI: Z87.1 CSA: Z94.3 Brazil CA
Масса	460 г

Информация для заказа	
Описание	Артикул
Маска сварочная SWARM A10	0700102009RUS

Комплект поставки: Сварочная маска;
Запасное наружное стекло (5 шт.);
Запасное внутреннее стекло (2 шт.);
Сумка для хранения;
Инструкция по эксплуатации.

Расходные и запасные части		
1	Стекло наружное защитное SWARM A10 / A20 / A30, 5 шт.	0700102004
2	Стекло внутреннее защитное SWARM A10 / A20, 5 шт.	0700102008
3	Оголовье SWARM A10 / A20	0700102005



ESAB / esab.ru

