

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК: ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ (КРАГИ) ИЗ СПИЛКОВОЙ КОЖИ, JETA SAFETY**
**ТИП СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 1 к ТР ТС 019/2011:**

Средства индивидуальной защиты рук от воздействия повышенных температур, в том числе от пониженных температур, от механических воздействий

**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА**

Артикул	Модель	Наименование	Маркировка	Защитные свойства	Размеры
JWK601	Ferrus Frost	Перчатки защитные (краги) из спилковой кожи утепленные	Ти Тр То Тп400 (350°C) Тт Ми Мп Тн	Защита от механических воздействий (истирание, прокол, порез), от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени (То), от искр, брызг расплавленного металла (Тр), от теплового излучения (Ти), от конвективного тепла (Тт), от контакта с нагретой поверхностью до 350°C), от пониженных температур (Тн) (для эксплуатации в I- II, III, IV климатических поясах)	10/XL
JWK101	Light	Перчатки защитные (краги) из спилковой кожи	Ти Тр То Тп400 (350°C) Тт Ми Мп		10/XL
JWK201	Ferrus Light	Перчатки защитные (краги) из спилковой кожи	Ти Тр То Тп400 (350°C) Тт Ми Мп		10/XL
JWK301	Ferrus	Перчатки защитные (краги) из спилковой кожи	Ти Тр То Тп400 (350°C) Тт Ми Мп		10/XL
JWK1301	Ferrus Wide	Перчатки защитные (краги) из спилковой кожи	Ти Тр То Тп400 (350°C) Тт Ми Мп		11/XXL
JWK401	Ferrus Active	Перчатки защитные (краги) из спилковой кожи	Ти Тр То Тп400 (350°C) Тт Ми Мп		10/XL
JWK1401	Ferrus Long	Перчатки защитные (краги) из спилковой кожи	Ти Тр То Тп400 (350°C) Тт Ми Мп		10/XL

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Сварочные работы, кузнечное дело, садовые работы, работы со стеклом и острыми краями металла и др.

**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ**

- Каждый раз перед началом эксплуатации производите визуальный осмотр защитных перчаток, убедитесь в отсутствии повреждений.
- При наличии повреждений эксплуатация защитных перчаток не разрешается.
- Не снимайте защитные перчатки до окончания работ.
- Покиньте рабочую зону при повреждении защитных перчаток.
- Допускается только сухая чистка жесткой волосяной щеткой.

Температурный режим эксплуатации: от -15°C до +100°C (модель Ferrus Frost от -41°C до +100°C).


**Сведения о способах безопасного применения СИЗ:**

Определение пригодности перчаток для конкретных работ целиком и полностью является ответственностью пользователя.

В случае использования перчаток с другими СИЗ пользователь должен самостоятельно принимать решение о правильности сочетания перчаток и вспомогательных средств защиты (комбинезонов, ботинок, респиратора и пр).

**ВНИМАНИЕ!** Для надежной защиты используйте защитные перчатки совместно с другими видами СИЗ в соответствии с вашими условиями труда.

Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют.

**Требование к квалификации пользователя, порядок допуска к применению средств индивидуальной защиты:** Применять работникам, допущенным для работ с вредными (или) опасными условиями труда, строго по назначению согласно защитным свойствам, указанным в маркировке.

**СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ**

Перчатки изготовлены в соответствии с EN ISO 21420: 2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний», EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)», EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; модель Ferrus Frost для защиты от пониженных температур – EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода».

Продукт сертифицирован согласно техническому регламенту ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и полностью соответствует требованиям Евразийского экономического союза.

**ХРАНЕНИЕ**

Хранить в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности не более 90%, предохранять от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей.

Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинается отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5 лет. Дата изготовления указана на ярлыке внутри каждой перчатки, а также на упаковке.

**ВНИМАНИЕ!** Интенсивное использование, повреждение элементов товара, использование товара в условиях, превышающих установленные изготовителем показатели защитных и эксплуатационных свойств, неправильное хранение, обслуживание и транспортировка могут сократить срок службы товара.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Полный гарантийный срок хранения (годности) продукции в упаковке изготовителя составляет 5 лет с момента изготовления. Изготовитель гарантирует сохранение защитных свойств изделия до окончания срока службы при соблюдении всех требований, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации. Гарантия распространяется на дефекты, брак производства, не распространяется на недостатки, появившиеся вследствие нормального износа, изменений, произведенных пользователем, использования не по назначению, неправильного хранения или транспортировки, повреждения в результате несчастных случаев или небрежного отношения. В случае несоблюдения требований данной инструкции по какому-либо пункту, производитель снимает с себя ответственность за эффективность продукции.

**ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировать необходимо в упаковке изготовителя в любом виде транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке упаковка должна быть защищена от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

После истечения сроков хранения и/или эксплуатации, перчатки утилизируются как бытовой или промышленный мусор в соответствии с действующим законодательством.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Сделано в Китае. Изготовитель: FANTA GLOVE CO., LIMITED. #1803, Business Centre, Dongfeng 3rd Road, Yangjiang, Guangdong, Китай.

Уполномоченный импортер: ООО «АВТОграф Сейфти». Российская Федерация, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, литер Д, пом. 19.