


ИНСТРУКЦИЯ

по нанесению антипылевой защитной плёнки WDK-W80 (WDK-W80W)




1




Тщательно очистите стены покрасочной камеры. Помните, что защитная пленка плохо приклеивается к пыли, маслу или напылу краски. При необходимости отшлифуйте стены абразивным диском P240-P320 и очистите липкой тряпкой. Удалите всю пыль и остатки краски.

2




Отмеряем и нарезаем полотна по высоте стен, добавив 3-5 см сверху и снизу для подрезки и оформления углов, фиксируем верхний край пленки ровно по линии.

3




Разглаживаем пленку, удаляя складки и пузырьки воздуха гибким пластиковым шпателем. Небольшие складки по середине слоя не являются проблемой. Важно устранить карманы с воздухом по краям нанесенной пленки.

5




Начинайте разглаживание от центра полотна к краям, используйте мягкий шпатель/валик, при крупных пузырях – проколите их маленьким проколом сбоку и выгнать воздух шпателем. Для плотного прилегания по периметру – применять жесткий шпатель. Двигайтесь равномерно, не торопясь – быстрые рывки дают складки.

4




Не наносите пленку на выпуклости, выступы и любые неровные поверхности, так как это может привести к образованию воздушных пузырьков. Рекомендуется наносить пленку вертикально сверху вниз, обратите внимание на правильное прилегание пленки, особенно на верхней и нижней частях панелей.

6




Наносим следующие полотна с небольшим нахлестом – это предотвратит попадание воздуха под пленку и ее отслоение.

7



Аккуратно оформляем углы, двери и окна, оставить технологический зазор 3-5 мм от уплотнителей, не закрывать функциональные механизмы.

8



Первый прозрачный слой является защитным и его следует удалить после первого цикла сушки.

РЕКОМЕНДАЦИИ




- Важно не подвергать продукт очень низким или высоким температурам при хранении.
- Рекомендуется хранить в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от +15 до +25 °С и максимальной относительной влажности 50%.
- Рекомендуемое время удаления слоя с липким покрытием составляет 50-60 дней или 200 циклов сушки в зависимости от количества часов покраски. Сильно загрязненные слои пленки лучше удалять во избежание загрязнения камеры и попадания грязи на окрашенную поверхность.



Пять слоёв = пять циклов окраски

Каждый снятый слой позволяет проводить очередной цикл окраски, сохраняя следующую поверхность чистой

Последний слой рулона можно использовать в качестве основы для последующих нанесений, но помните, что последний слой следует удалять не позднее чем через 9 месяцев после нанесения, иначе его будет трудно удалить.



Если остались вопросы или возникли сложности, отправьте письмо на info@prom-osk.ru

Или позвоните по номеру:
+7 (812) 777-00-99