




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА

Наименование

SU-B-8/ПОД Л.130/ОСН.001 (СВЕТЛО-СЕРЫЙ 3F2.12.1.222)
SIT 8 3F2.12.1.222



КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА



Спинка

8-B1.U00.00 (T01G-11)




Сиденье

StE-B.W00.00 (T11-11)



Подлокотники

ArK-01.02 (T200-01)



Механизм качания

Механизм M09 топган Метта без рамы крепления (Россия)




Пятилучье

Пятилучие B02 пластиковое с овальным сечением D - 650мм



Газлифт



Газлифт G15 ч/м 120/70



Ролики

Ролик W01 D=50мм

КОМПЛЕКТЫ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ КРЕСЛА



Пакет №1	0.110 кг
Винт М6х60 оцинкованный	4 шт
Винт М6х20 оцинкованный	4 шт
Шайба М6 черная пружинная	8 шт
Шайба М6 оцинкованная увеличенная	5 шт
Ключ шестигранный 5 мм	1 шт



После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.


Внимание!


При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.

При транспортировке мебели при температуре ниже 4°С необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в помещении не менее 24 часов.


Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, а так же, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.





Сборка ОСНОВАНИЯ





Переверните
пятилучие





Газлифт перед установкой
необходимо выдержать
в комнатной температуре
не менее 4 часов

