




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА

Наименование

SU-B-10/ПОД Л.130/ОСН.009 (ЧЕРНЫЙ Е4.12.1.2А2)
SIT 8 Е4.12.1.2А2



КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА



Спинка

8-B1.U02.00 (T11G-01)




Сиденье

StE-B.W00.00 (T11-01)



Подлокотники

ArK-01.02 (T200-01)



Механизм качания

Механизм M09 топган Метта без рамы крепления (Россия)




Пятилучье

Пятилучье B23 стальное хромированное с каплевидным сечением
D - 700мм



Газлифт

Газлифт G18 хром 140/85



Ролики


Ролик W01 D=50мм

КОМПЛЕКТЫ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ КРЕСЛА


Nº5



K



D



Nº7

T



Пакет Nº1	0.110 кг
Винт M6x60 оцинкованный	4 шт
Винт M6x20 оцинкованный	4 шт
Шайба M6 черная пружинная	8 шт
Шайба M6 оцинкованная увеличенная	5 шт
Ключ шестигранный 5 мм	1 шт



После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.


Внимание!


При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.

При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в помещении не менее 24 часов.


Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, а так же, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.





Сборка ОСНОВАНИЯ





Переверните
пятилучие





Газлифт перед установкой
необходимо выдержать
в комнатной температуре
не менее 4 часов

