



## «DecoTech ECO» Антисептик алкидный

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                | Лессирующий антисептик ДЕКОТЕК ЭКО на алкидной основе, не образующий сплошной пленки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Область применения | Состав предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок, настилов и т.п. Наносится на пиленную, строганную деревянные поверхности. Содержит активный компонент нового поколения, защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибов и т.п. Антисептик обеспечивает надежную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения. Не образует видимой пленки, что позволяет древесине «дышать». |

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расход                                                  | 5-12 м <sup>2</sup> /л в зависимости от пористости поверхности и метода нанесения.                                                                                                             |
| Сухой остаток                                           | Ок. 17-20% в зависимости от цвета.                                                                                                                                                             |
| Плотность                                               | Ок. 0,8 кг/л                                                                                                                                                                                   |
| Разбавитель                                             | Уайт-спирит                                                                                                                                                                                    |
| Способ нанесения                                        | Наносится кистью, валиком, распылением или погружением в 1-2 слоя.                                                                                                                             |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | Время высыхания 1 слоя 8-12 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха. |
| Блеск                                                   | Не определяется. Антисептик полностью впитывается в древесину и не образует сплошной пленки.                                                                                                   |
| Цвет                                                    | Фиксированные цвета: тик, палисандр, дуб, махагон, калужница, орех, сосна, оregon, рябина.                                                                                                     |

|                          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Хранение</b>          | Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления. |
| <b>Тара (наполнение)</b> | 0,8 л; 2,7 л; 9 л.                                                                                                                                                                   |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подготовка поверхности</b> | Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Для очистки от синевы и плесени поверхность промыть 5% гипохлоритным раствором, затем чистой водой и высушить. С ранее обработанной антисептиком поверхности удалить отслаивающееся покрытие, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки убрать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Условия при нанесении</b>  | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 <sup>0</sup> С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Нанесение</b>              | <p>Антисептик перед применением и в процессе нанесения тщательно перемешивать. Наносить на подготовленную поверхность кистью или распылением в 1-2 слоя, особенно тщательно обработать торцы конструкций.</p> <p>При нанесении колерованного антисептика для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольный выкрас на отдельном образце. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев.</p> <p>Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество антисептика в одной емкости, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.</p> |
| <b>Очистка инструментов</b>   | Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Меры предосторожности</b>  | <p>Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.</p> <p>Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки антисептика утилизировать с соблюдением местного законодательства.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |