

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ВЫПУСКА

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ



ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ООО «АМАДОН»

КМА4

Лист

4

Общество с ограниченной ответственностью

«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КМА4
Крепление на опору

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.99-014-09245269-2015 и предназначена для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путем фиксации оборудования на мачту (столб).

Крепление на мачту «АМАДОН» КМА4 представляет собой изделие для удобной и надежной установки термощафа на опору. Изделие предназначено для крепления шкафов шириной 400–800 мм на опору диаметром до 430 мм.

КМА4 — это набор монтажных креплений из оцинкованной листовой стали 3 мм, шпильки размером 500 мм и метизов.

Допустимая нагрузка, кг	Монтаж на круглую опору	Монтаж на квадратную опору	Масса, кг	Размер коробки, мм
200	от 90 до 430 мм.	от 60 до 400 мм.	13	800 x 105 x 85




Рис. 1. Расстояния, в пределах которых можно закрепить оборудование.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект крепления на опору КМА4 (см. Рис. 2. — Рис. 12.)
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара

1 шт.
1 шт.
1 шт.




Рис. 2. Кронштейн на шкаф. 2 единицы. Маркировка КМА4-01.




Рис. 3. Кронштейн на опору. 2 единицы. Маркировка КМА4-02.



Рис. 4.
Шпилька М12
длиной 500 мм.
4 единицы.




Рис. 5.
Переходник на шпильку. 4 единицы.
Маркировка КМА4-03.




Рис. 6.
Болт М8х80 мм.
8 единиц.




Рис. 7.
Шайба Ф13 мм.
4 единицы.



Рис. 8.
Гайка М12
4 единицы.




Рис. 9.
Болт М8х20.
4 единицы.




Рис. 10.
Гайка М8.
12 единиц.




Рис. 11.
Шайба Ф9 мм.
24 единицы.




Рис. 12.
Упаковочная коробка.
1 единица.

МОНТАЖ

Монтаж производится в следующем порядке:




Рис. 13.
Закрепить кронштейны КМА4-01 к шкафу.




Рис. 14.
Вкрутить шпильки в переходник КМА4-03.




Рис. 15.
Закрепить шпильки на кронштейн.




Рис. 16.
Зафиксировать на кронштейн КМА4-02.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечьте герметичность термощафа, фланшпанели, отверстий крепления и кабельных вводов. Исключайте попадание влаги внутрь оболочки термощафа и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термощафа и правильности электрических подключений при монтаже всецело несет монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении! Соблюдайте технику безопасности!