

Инструкция по монтажу противоскользящих лент
Mehlhose GmbH

Основные условия: твердая, очищенная, обезжиренная, сухая поверхность с температурой выше 12 °C. Неровные, пористые, шероховатые поверхности должны быть предварительно загрунтованы.



- 1. Очистить поверхность. Оклеиваемые твердые
- 2. поверхности очищаются от сухих загрязнений, в случае необходимости тщательно промываются и обезжириваются.

Тип поверхности	Очистка растворителем	Обезжиривание и промывка	Рекомендуется грунтовка
Неокрашенные металлические, полиэтиленовые, полипропиленовые	*	-	нет
Окрашенные металлические, пластмассовые, окрашенные деревянные, лакированные, стеклопластиковые	*	*	нет
- чистый и шпаклеванный бетон; окрашенный бетон с неровной поверхностью; керамическая и каменная кафельная плитка	-	*	Да
Виниловая декоративная плитка, мрамор, мозаичная поверхность	-	*	нет

2. Подготовка поверхности. Неровные, пористые, шероховатые поверхности (бетон, пористое дерево,...) и обязательно в случаи эксплуатации вне помещений поверхности предварительно грунтуются.

Грунтовка наноситься тонким слоем на поверхность, предназначенную для монтажа ленты. Чтобы грунтовку нанести аккуратно, зону монтажа необходимо обклеить малярной лентой. Необходимо дать грунтовке полностью высохнуть (до потери липкости на ощупь).